

アスベスト目視調査報告書

鹿沼市花木センター解体等予定建築物アスベスト含有事前調査業務

建物No.20 倉庫2

2025年 3月

株式会社 環境公害分析センター



鹿沼市長殿

資料番号 D-1

ページ数 1/2

石綿含有建材有無に関する事前調査等結果報告書

貴社より委託を受けた石綿含有建材有無に関する調査結果は、下記に記載した通りであることを報告いたします。

(会社名) 株式会社 環境公害分析センター  
(住所) 栃木県宇都宮市問屋町3172番地85  
(調査責任者) 鈴木 樹



調査の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 1.石綿則第3条および大防法第18条の15に基づく事前調査 <input type="checkbox"/> 2.その他調査		
調査期間	一次調査                      ー	二次調査                      令和7年 3月 10日	
調査責任者	(氏名)                      鈴木 樹		
	(資格名等) 建築物石綿含有建材調査者                      (登録番号) 第 22104399号		
	(所属)                      株式会社 環境公害分析センター		
分析者	(氏名)                      平山 裕士		
	(資格名等) 石綿分析技術評価事業 <input checked="" type="checkbox"/> 評価区分1 2409合0266号 / <input type="checkbox"/> 評価区分3 2411A0085		
	(所属)                      株式会社 環境公害分析センター		
対象物件概要	施設名	建物No.20 倉庫2	
	竣工年	昭和51年(1976年)	文書 記録
	所在地	鹿沼市茂呂地内 鹿沼市花木センター及び周辺(19建築物)	
	規模	265㎡ 地上2階建て	用途 倉庫
	建築構造	軽量S造	
調査対象材料	<input type="checkbox"/> 改修工事対象のすべての建築材料 <input checked="" type="checkbox"/> 解体工事対象のすべての建築材料 <input type="checkbox"/> 吹付け材 <input type="checkbox"/> 保温材 <input type="checkbox"/> 耐火被覆材 <input checked="" type="checkbox"/> 成形板等 <input checked="" type="checkbox"/> 仕上塗材 <input type="checkbox"/> その他(                      )		
調査方法	<input type="checkbox"/> 一次調査(書面調査) <input checked="" type="checkbox"/> 二次調査(現地調査) <input checked="" type="checkbox"/> 分析調査		
調査結果	今回調査(2025年3月)の分析調査結果から無含有が確認された。 [別添:分析結果表]		

・ 調査結果概要

資料番号	D-1
ページ数	2 / 2

特記事項（調査範囲（アクセス不能であった箇所、改修の場合は調査対象外の箇所）も記入）

**1       【調査範囲】**

解体に伴う全ての建材を対象として調査を行った。

**2       【今回の分析結果から以下の検体から無含有を確認した】**

No.1   ベニヤ＋塗装   内部   壁

**3       【劣化状況】**

特記事項無し。

**4       【添付資料】**

国土交通省・経済産業省   石綿(アスベスト)含有建材データベース  
(令和7年3月26日参照)(資料番号1)

鹿沼市花木センター解体等予定建築物  
アスベスト含有事前調査業務

【対象物件】

施設名	建物No.20 倉庫2	建物規模	■S造・□SRC造・□RC造・□木造 ・□その他( )
竣工年	昭和57年(1978年)	建物用途	■工場/倉庫・□娯楽施設・□学校・□病院 ・□公共施設・□店舗・□その他( )
所在地	鹿沼市鹿沼地区内 鹿沼市花木センター及び周辺(9期区域)	工作物	・□ポイラー・タービン・化学プラント ・その他( )
階数	地上2階建て		
延床面積	265㎡		

石綿含有建材の事前調査詳細表

資料番号	ページ数
D-2	1/1

【調査】

調査の種類	■1. 大気汚染防止法第18条、石綿障害規制第3条に基づく事前調査 □2. その他の調査	
調査期間	一次調査(書面調査)	二次調査(現地調査)
実施者	氏 名	氏 名
	—	鈴木 樹
		建築物石綿含有 建材調査者

調 査 箇 所			一 次 調 査 (書 面 調 査・分析調査結果報告書)					二 次 調 査 (現 地 調 査)			結 果							
写真 No.	部屋名	部位 <sup>1)</sup>	備考	材料名 <sup>2)</sup>	商品名 メーカー <sup>2)</sup>	石綿の有無	石綿の 種類 <sup>3)</sup>	判断 根拠 <sup>4)</sup>	添付資料 <sup>5)</sup>	適合性 確認	気付き事項 <sup>6)</sup>	試料番号 <sup>7)</sup>	採取位置 <sup>8)</sup>	判断 根拠 <sup>4)</sup>	添付 資料 <sup>5)</sup>	石綿の有無	石綿の 種類 <sup>3)</sup>	レベル <sup>9)</sup>
1	外部	■屋根		—	—	■不明	—	—	—	—	カラー鋼板	—	—	a	1	■無し	—	—
		■外壁		—	—	■不明	—	—	—	—	鋼板	—	—	a	1	■無し	—	—
		■巾木		—	—	■不明	—	—	—	—	コンクリート	—	—	a	1	■無し	—	—
2 3	内部	■天井		—	—	■不明	—	—	—	—	ベニヤ	—	—	a	1	■無し	—	—
		■壁		—	—	■不明	—	—	—	—	ベニヤ+塗装	No.1	報告書	z	—	■無し	—	—
		■床		—	—	■不明	—	—	—	—	土間コンクリート	—	—	a	1	■無し	—	—
4	内部	■天井		—	—	■不明	—	—	—	—	ベニヤ	—	—	a	1	■無し	—	—
		■壁		—	—	■不明	—	—	—	—	ベニヤ+塗装	No.1同一	—	z	—	■無し	—	—
		■床		—	—	■不明	—	—	—	—	ベニヤ	—	—	a	1	■無し	—	—

- 1) その他は部位を記入  
クリソタイル=Ch  
アモサイト=Am  
クロンドライト=Cr  
アンソフライト=An  
トレモライト=Tr  
アクチノライト=Ag  
不明=Nd
- 2) 設計図書がある場合に記入

- 3) 該当する略号を記入  
クリソタイル=Ch  
アモサイト=Am  
クロンドライト=Cr  
アンソフライト=An  
トレモライト=Tr  
アクチノライト=Ag  
不明=Nd
- 4) 判断根拠とした文書の種類  
(記号を裏に記入)  
a 国土交通省・経済産業省・厚生労働省  
石綿(アスベスト)含有建材データベース  
b メーカーの証明書、ホームページ情報等  
c 材料から無含有が明らかなもの  
z その他(分析結果)
- 5) 添付資料番号を明記する

- 6) 記載事例  
・図面は吹付けたが実物は成形板。  
・改修の痕跡あり。  
・マーキングあり、JISマークあり。  
・メーカー名、ロット番号あり。
- 7) 現場で採取した  
試料の資料番号と  
検査日に採取年月日  
を記載
- 8) 資料を採取した位置を  
示す図面・見取り図、  
写真等の資料番号を  
記載

- 9) 黄色は、含有

目視状況写真 建物No.20 倉庫2

資料番号	ページ数
D-3	1 / 1



No.1 外部



No.2 1階 内部



No.3 1階 内部



No.4 2階 内部



余 白



余 白