個別施設計画

（橋梁、横断歩道橋、門型標識）

令和２年　３月

鹿沼市

１．はじめに

鹿沼市では、平成２３年に橋長１５ｍ以上の橋梁を対象に橋梁長寿命化修繕計画を策定し、予防保全を目的とした橋梁の補修工事を進めてきた。

平成２６年度から５年に１度の橋梁点検、道路付属物等点検が義務付けられ、令和元年度に１巡目の点検が完了し、点検結果による状態を把握したことから、鹿沼市個別施設計画を策定する。

２．個別施設計画のポイント

・Ⅲ判定施設の修繕工事を最優先に取り組む。

・当面１０年間毎の計画とする。

・次回の診断結果は、点検完了後、速やかに計画を反映させる。

３．個別施設計画

個別施設計画は下記および別表１（施設の状態・対策内容及び実施時期）とする。

① 対象施設

対象施設は、鹿沼市管理の橋長５ｍ以上の橋梁２８９橋、横断歩道橋１基、門型標識６基とする。

② 計画期間

計画期間は令和２年度から令和１１年度の１０年間とする。

③ 対策の優先順位の考え方

優先順位は、次の項目順に決定する。

Ⅰ 点検で早期の補修が必要と判断された橋、道路付属物等

Ⅱ 健全度の低い橋、道路付属物等

健全度は耐荷性、災害抵抗性、走行安全性の３つの指標とされているが、市道として長期にわたり維持すべき機能として、走行荷重に対する安全性（耐荷性）を健全度とした。各部材毎の損傷評価を算出し、合算したものを評価点とする。

Ⅲ 重要度の高い橋、道路付属物等

施設の置かれている状況は異なるので、路線の重要度（主要路線、緊急路線、DID 地区）、第三者影響度（桁下の人、車両の往来）、環境性（塩害影響地域、特異な損傷）、構造性（橋長、架替え、補修の難易）の観点から、それぞれの重要度を決定する。

④ 個別施設の状態等

各施設の状態は別表１の通りとする。

⑤ 対策内容と実施時期

各施設の対策内容と実施時期は別表１の通りとする。

⑥ 対策費用

各施設の対策費用の概算は別表１の通りとする。

別表１　施設の状態・対策内容及び実施時期

	管理番号	橋梁名	種別	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	点検年度	判定区分	点検計画										修繕計画										補修費(万円)	補修工事済年度	補修済工事費(万円)	所見、補修項目等
										R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11				
1	BR0-092053-00001	森渡戸橋	橋梁	市道０００７号線	1973	22.5	6.0	H28	Ⅱ	○					○																		舗装打替え・橋面防水・伸縮装置取替え・塗装塗替え・ひびわれ補修・断面修復
2	BR0-092053-00002	西山橋	橋梁	市道００１２号線	1980	17.4	6.5	H26	Ⅱ	○				○					○														支承部の土砂は，主桁や支承の腐食の原因となるので撤去が望ましい．
3	BR0-092053-00003	見笹橋	橋梁	市道０００９号線	1974	61.7	6.5	H27	Ⅱ	○				○					○														舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替 ・鋼材塗装塗替え ・断面修復が必要
4	BR0-092053-00004	黒川橋（上り線）	橋梁	市道０００３号線	1973	151.0	5.3	H26	Ⅲ	○				○					○												H30	5,913	床版・台座モルタルの断面修復、ﾎﾞﾙﾄ欠落の復旧、橋面防水工が必要。
5	BR0-092053-00005	黒川橋（下り線）	橋梁	市道０００３号線	1994	151.0	6.0	H27	Ⅱ	○				○					○												H27	6,862	舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替 ・鋼材塗装塗替え ・ひびわれ補修
6	BR0-092053-00006	高谷橋	橋梁	市道０００１号線	1974	15.5	6.5	H28	Ⅱ		○					○																	主桁、横桁、防護柵の塗装塗り替え、支承の補修、床版の断面修復
7	BR0-092053-00007	宮前橋	橋梁	市道００２６号線	1976	42.1	6.3	H29	Ⅱ			○					○														H26	2,520	・断面修復・下部工修復・排水取付金具交換・床版防水等補修項目として下記の内容があげられる
8	BR0-092053-00008	飯島橋	橋梁	市道００２１号線	1987	18.6	7.0	H28	Ⅱ	○					○																		舗装打替え・床版防水・伸縮装置取替え・塗装塗替え・ひびわれ補修
9	BR0-092053-00009	久野橋	橋梁	市道０１０３号線	2007	80.2	11.3	H27	Ⅱ	○				○					○														ひびわれ補修が必要
10	BR0-092053-00010	湯沢内橋	橋梁	市道０００８号線	1988	41.4	7.0	H27	Ⅱ	○				○					○														舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替 ・断面修復 ・ひびわれ補修が必要
11	BR0-092053-00011	さつき大橋	橋梁	市道００１７号線	1990	127.8	14.5	H27	Ⅱ	○				○					○												H28	7,648	舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替 ・鋼材塗装塗替え ・ひびわれ補修が必要
12	BR0-092053-00012	南大通り跨線橋	橋梁	市道００１７号線	1999	176.1	14.0	H30	Ⅱ				○					○			○									5,200			予防保全の観点から，伸縮装置の交換補修等を行うことが望ましい。
13	BR0-092053-00013	見立橋	橋梁	市道０３３７号線	1993	48.2	7.2	H27	Ⅱ	○				○					○									○		200			舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替 ・断面修復が必要
14	BR0-092053-00014	上見立橋	橋梁	市道０３３７号線	1963	44.0	3.6	H27	Ⅱ	○				○					○												R1	1,277	舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替 ・断面修復 ・ひびわれ補修が必要
15	BR0-092053-00015	岩行橋	橋梁	市道０３１３号線	1990	24.6	5.0	H27	Ⅱ	○					○																		床版防水、断面修復、防護柵塗装塗替え、地覆ゴム補修
16	BR0-092053-00016	大和田橋	橋梁	市道０３０１号線	2000	142.8	11.0	H27	Ⅱ	○				○					○												H29	7,150	舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替 ・鋼材塗装塗替え ・ひびわれ補修が必要
17	BR0-092053-00017	くねのばら橋	橋梁	市道０３１２号線	2009	31.0	5.0	H28	Ⅰ		○					○											○			320			
18	BR0-092053-00018	向寺橋	橋梁	市道０２１０号線	1972	58.5	4.1	H27	Ⅱ	○				○					○														舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替 ・鋼材塗装塗替え ・断面修復が必要
19	BR0-092053-00019	倉本橋	橋梁	市道０２１６号線	1984	43.6	5.0	H27	Ⅱ	○				○					○						○					980			舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替 ・断面修復 ・ひびわれ補修が必要
20	BR0-092053-00020	小薮橋	橋梁	市道０３６０号線	1973	23.5	5.0	H28	Ⅱ	○	○					○																	伸縮装置取替え・塗装塗替え・断面修復
21	BR0-092053-00021	中島橋	橋梁	市道０２０３号線	1976	15.3	5.0	H28	Ⅱ	○					○								○							70			伸縮装置取替え・塗装塗替え・断面修復
22	BR0-092053-00022	新鹿沼橋	橋梁	市道０３４７号線	2005	120.3	17.1	H27	Ⅱ	○				○					○			○								6,500			舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替 ・鋼材塗装塗替え ・ひびわれ補修が必要
23	BR0-092053-00023	学校橋	橋梁	市道０２１６号線	1980	43.6	5.0	H27	Ⅱ	○				○					○														舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替 ・断面修復 ・ひびわれ補修が必要
24	BR0-092053-00024	馬橋	橋梁	市道０３３４号線	1991	18.3	5.0	H28	Ⅰ	○					○																		
25	BR0-092053-00025	白桑田第１橋	橋梁	市道０３５３号線	1971	45.4	6.0	H30	Ⅱ				○					○													H25	1,732	橋台竪壁にひびわれと漏水痕が見られる。伸縮装置を含め次回点検までに補修を行う必要がある。
26	BR0-092053-00026	南上野橋	橋梁	市道０３３６号線	1971	48.8	6.0	H30	Ⅱ				○					○													H25	1,398	床版の一部に漏水・遊離石灰が見られる。舗装及び止水工の補修を行う必要がある。
27	BR0-092053-00028	富岡橋	橋梁	市道１０５７号線	1961	20.0	3.6	H28	Ⅱ	○					○												○			60			伸縮装置取替え・断面修復
28	BR0-092053-00029	新山下橋	橋梁	市道３３０８号線	1973	15.4	5.0	H28	Ⅱ	○	○					○																	主桁、防護柵の塗装の塗り替え、支承、床版の補修、路面舗装の補修
29	BR0-092053-00030	川化橋	橋梁	市道１０４９号線	1956	44.2	3.6	H27	Ⅱ	○				○					○														舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替 ・断面修復 ・ひびわれ補修が必要
30	BR0-092053-00031	日陰橋	橋梁	市道４０２４号線	1962	24.0	3.6	H28	Ⅱ	○					○								○							60			舗装打替え・橋面防水・伸縮装置取替え・塗装塗替え・ひびわれ補修・断面修復
31	BR0-092053-00032	石の下橋	橋梁	市道３０４７号線	1972	15.4	4.0	H28	Ⅱ	○	○					○																	主桁、横桁、防護柵の塗装の塗り替え、防護柵の補修、伸縮装置の補修、橋台背面の埋戻し
32	BR0-092053-00033	金ヶ沢橋	橋梁	市道３２７１号線	1972	15.4	4.0	H28	Ⅱ	○	○					○																	主桁、横桁、防護柵の塗装の塗り替え、床版、防護柵、下部工、伸縮装置の補修
33	BR0-092053-00034	新平沢橋	橋梁	市道３２７０号線	1972	15.4	4.0	H28	Ⅱ	○	○					○																	主桁、横桁、防護柵の塗装の塗り替え、床版、地覆の補修
34	BR0-092053-00035	塩山神社橋	橋梁	市道３２７０号線	1972	15.4	4.0	H28	Ⅱ	○	○					○																	主桁、防護柵、支承の塗装塗り替え、添架物の補修
35	BR0-092053-00036	滝前橋	橋梁	市道３２７２号線	1972	15.4	4.0	H28	Ⅱ	○	○					○																	主桁、横桁、防護柵の塗装の塗り替え、地覆、舗装の補修
36	BR0-092053-00037	向田橋	橋梁	市道Ⅰ１６３号線	1971	15.4	4.0	H28	Ⅱ	○	○					○																	床版、下部工の補修、防護柵の塗装塗り替え
37	BR0-092053-00038	三山沢橋	橋梁	市道８０７０号線	1960	22.0	3.6	H28	Ⅱ	○					○																		伸縮装置取替え・ひびわれ補修・断面修復
38	BR0-092053-00039	日陰橋	橋梁	市道８２２０号線	1957	16.8	3.0	H28	Ⅱ			○					○																伸縮装置取替え・塗装塗替え・ひびわれ補修
39	BR0-092053-00040	富沢橋	橋梁	市道６０２６号線	1957	26.9	3.6	H27	Ⅱ	○					○																		舗装打替え、床版防水、鋼材塗装塗替え、断面修復、排水管交換、鳥の巣撤去が必要
40	BR0-092053-00041	老沢橋	橋梁	市道６０２５号線	1968	16.5	3.6	H28	Ⅱ	○					○													○		50			舗装打替え・橋面防水・伸縮装置取替え・塗装塗替え・断面修復
41	BR0-092053-00042	小奈良橋	橋梁	市道６０２５号線	1960	24.0	3.6	H28	Ⅱ		○					○							○							70			伸縮装置取替え・ひびわれ補修・断面修復
42	BR0-092053-00043	中山橋	橋梁	市道６０２３号線	1958	30.2	3.6	H27	Ⅱ	○					○																		舗装打替え、床版防水、断面修復、排水管交換、鳥の巣撤去、流木撤去が必要
43	BR0-092053-00044	稲山橋	橋梁	市道２２３７号線	1977	75.0	2.0	H28	Ⅱ	○					○														○	2,100			舗装打替え・橋面防水・伸縮装置取替え・塗装塗替え
44	BR0-092053-00045	天王橋	橋梁	市道２０８６号線	1955	22.0	3.5	H28	Ⅱ		○					○													○	450			舗装打替え・橋面防水・伸縮装置取替え・塗装塗替え・断面修復
45	BR0-092053-00046	塩沢橋	橋梁	市道２２４２号線	1966	48.6	3.6	H27	Ⅱ	○				○					○						○					160			伸縮装置取替 ・鋼材塗装塗替え ・断面修復が必要

	管理番号	橋梁名	種別	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	点検年度	判定区分	点検計画										修繕計画										補修費(万円)	補修工事済年度	補修済工事費(万円)	所見、補修項目等
										R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11				
46	BR0-092053-00047	鹿之入橋	橋梁	市道２０９２号線	1954	31.4	3.4	H29	Ⅱ			○					○														H25	2,297	・断面修復・下部工修復・鋼材塗装塗替え・床版防水等補修項目として下記の内容があげられる。
47	BR0-092053-00048	字穴橋	橋梁	市道２２４４号線	1934	30.7	6.0	H27	Ⅲ	○				○					○												R1	1,862	舗装打替え ・床版防水 ・断面修復 ・ひびわれ補修が必要
48	BR0-092053-00051	小桧橋	橋梁	市道２２４６号線	1954	22.6	2.0	H28	Ⅱ	○					○														○	150			舗装打替え・橋面防水・伸縮装置取替え・塗装塗替え
49	BR0-092053-00052	滝ヶ花橋	橋梁	市道２２４７号線	1959	23.1	3.6	H29	Ⅱ			○					○														H26	888	・断面修復・下部工の修復、排水土砂撤去等補修項目として下記の内容があげられる。
50	BR0-092053-00053	堂坂橋	橋梁	市道４０２４号線	1997	39.5	5.0	H27	Ⅱ	○				○					○									○		150			舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替 ・ひびわれ補修が必要
51	BR0-092053-00054	平野橋	橋梁	市道１０６２号線	1979	40.3	6.0	H27	Ⅱ	○				○					○										○	1,300			舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替 ・鋼材塗装塗替えが必要
52	BR0-092053-00055	巳午橋	橋梁	市道８２１７号線	1990	20.9	2.5	H28	Ⅰ		○					○																	
53	BR0-092053-00056	木戸橋	橋梁	市道６７６８号線	1955	15.6	1.8	H28	Ⅰ	○					○								○							30			
54	BR0-092053-00057	万年橋	橋梁	市道ア２０１号線	1968	22.5	2.5	H28	Ⅱ	○					○												○			850			舗装打替え・橋面防水・伸縮装置取替え・塗装塗替え・断面修復
55	BR0-092053-00058	関根橋	橋梁	市道ア２２５号線	1967	21.0	2.0	H28	Ⅱ	○					○									○						40			舗装打替え・橋面防水・伸縮装置取替え・塗装塗替え・ひびわれ補修・断面修復
56	BR0-092053-00059	大栗沢橋	橋梁	市道ア２２８号線	1961	19.0	3.6	H28	Ⅱ	○					○								○							70			伸縮装置取替え・断面修復
57	BR0-092053-00060	大荷沢橋	橋梁	市道ア２３６号線	1957	27.1	3.6	H27	Ⅱ	○					○																		舗装打替え、床版防水、鋼材塗装塗替え、断面修復、流木撤去が必要
58	BR0-092053-00061	炭谷橋	橋梁	市道ア２６６号線	1965	32.0	3.2	H27	Ⅱ	○					○									○						90			床版にコンクリート空洞化が進む剥離・鉄筋露出が見られ早急に鉄筋錆取り、断面修復が必要
59	BR0-092053-00062	柏木橋	橋梁	市道ア０２８号線	1992	61.8	10.5	H27	Ⅱ	○				○					○				○							350			舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替 ・ひびわれ補修が必要
60	BR0-092053-00063	大毛橋	橋梁	市道カ２３１号線	1967	25.0	2.7	H27	Ⅲ																					撤去予定			橋脚柱の補修が早期に必要である。
61	BR0-092053-00064	馬置橋	橋梁	市道カ２３５号線	1967	24.1	3.0	H27	Ⅱ	○					○								○							60			舗装打替え、床版防水、鋼材塗装塗替え、断面修復、ひびわれ補修、排水管修復が必要
62	BR0-092053-00065	遠木橋	橋梁	市道カ２４０号線	1980	27.0	4.0	H27	Ⅱ	○					○																		舗装打替え、床版防水、断面修復、伸縮装置取替、流木撤去が必要
63	BR0-092053-00066	鬼平橋	橋梁	市道カ２５３号線	1974	27.2	4.0	H27	Ⅱ	○					○																		鋼材塗装塗替え、断面修復、排水管修復
64	BR0-092053-00067	上向橋	橋梁	市道カ２５７号線	1982	27.5	4.0	H28	Ⅰ	○					○																		
65	BR0-092053-00068	下向橋	橋梁	市道カ３１３号線	1979	30.6	4.0	H28	Ⅱ	○					○									○						100			伸縮装置取替え・塗装塗替え・ひびわれ補修
66	BR0-092053-00069	蕪根橋	橋梁	市道カ３０２号線	1975	28.7	1.6	H28	Ⅱ			○					○																舗装打替え・橋面防水・伸縮装置取替え・塗装塗替え
67	BR0-092053-00070	グランド橋	橋梁	市道ア２９３号線	1977	62.2	3.2	H28	Ⅱ	○					○								○							200			伸縮装置取替え・塗装塗替え・断面修復
68	BR0-092053-00071	上の内橋	橋梁	市道カ２３３号線	1989	40.0	4.0	H27	Ⅱ	○				○					○														舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替 ・ひびわれ補修 ・鋼材塗装塗替えが必要
69	BR0-092053-00072	平なめ橋	橋梁	市道ナ２０５号線	1979	18.5	4.1	H28	Ⅱ	○					○									○						60			伸縮装置取替え・塗装塗替え
70	BR0-092053-00073	中内橋	橋梁	市道４０１０号線	1968	18.1	3.5	H28	Ⅱ	○					○													○		50			舗装打替え・橋面防水・伸縮装置取替え・ひびわれ補修・断面修復
71	BR0-092053-00074	地蔵坊橋	橋梁	市道１０１４号線	1994	21.8	6.0	H28	Ⅰ		○					○											○			120			
72	BR0-092053-00075	八千代橋	橋梁	市道１００７号線	2010	16.8	8.3	H28	Ⅰ		○					○																	
73	BR0-092053-00076	大古沢橋	橋梁	市道ア３７７号線	1980	43.9	3.0	H27	Ⅱ	○				○					○														舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替 ・鋼材塗装塗替えが必要
74	BR0-092053-00077	白沢橋	橋梁	市道４７５３号線	1992	42.9	5.2	H27	Ⅱ	○				○					○				○							150			舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替 ・鋼材塗装塗替えが必要必要
75	BR0-092053-00078	7055橋	橋梁	市道７２５３号線	2010	26.8	2.2	H28	Ⅰ	○					○																		
76	BR0-092053-00079	柳島橋	橋梁	市道ア７３０号線	1962	18.7	2.5	H28	Ⅱ	○					○								○							370			塗装塗替え・断面修復
77	BR0-092053-00080	権現堂橋	橋梁	市道３０５７号線	1986	18.5	5.0	H28	Ⅱ	○	○					○									○					350			伸縮装置取替え・塗装塗替え・ひびわれ補修
78	BR0-092053-00081	木戸入橋	橋梁	市道６７６８号線	1976	25.0	4.0	H27	Ⅱ	○					○												○			90			舗装打替え、鋼材塗装塗替え、断面修復が必要
79	BR0-092053-00082	半縄橋	橋梁	市道カ２２９号線	1983	41.1	4.0	H27	Ⅱ	○				○					○														舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替 ・ひびわれ補修 ・鋼材塗装塗替えが必要
80	BR0-092053-00083	細尾沢橋	橋梁	市道カ２３０号線	1968	26.5	3.6	H28	Ⅱ	○					○													○		650			伸縮装置取替え・塗装塗替え・・断面修復
81	BR0-092053-00084	大出橋	橋梁	市道ア２０５号線	1987	28.0	4.0	H28	Ⅱ	○					○																		伸縮装置取替え・塗装塗替え
82	BR0-092053-00085	羽遠橋	橋梁	市道ア２１８号線	1979	24.2	4.0	H28	Ⅱ	○					○								○							100			舗装打替え・橋面防水・伸縮装置取替え・塗装塗替え・断面修復
83	BR0-092053-00086	竜の沢橋	橋梁	市道ナ７１７号線	1981	20.1	4.0	H28	Ⅱ	○					○								○							350			伸縮装置取替え・塗装塗替え・ひびわれ補修
84	BR0-092053-00087	釜形橋	橋梁	市道ナ２２２号線	1977	35.7	4.0	H28	Ⅱ	○					○								○							120			舗装打替え・橋面防水・伸縮装置取替え・断面修復
85	BR0-092053-00088	谷倉橋	橋梁	市道カ２３７号線	1977	24.6	4.0	H28	Ⅱ	○					○								○							80			伸縮装置取替え・塗装塗替え・ひびわれ補修
86	BR0-092053-00089	加戸沢橋	橋梁	市道カ２５１号線	1982	27.4	4.0	H28	Ⅰ	○					○																		
87	BR0-092053-00090	於林橋	橋梁	市道カ２８７号線	1972	49.4	3.6	H27	Ⅲ			○					○			○										1,500			舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替 ・断面修復 ・鋼材塗装塗替えが必要
88	BR0-092053-00091	和田橋	橋梁	市道ア２２４号線	1975	24.2	2.3	H28	Ⅱ			○					○																ひびわれ補修
89	BR0-092053-00092	名武戸橋	橋梁	市道ア２５５号線	1984	38.5	4.0	H27	Ⅱ	○				○					○					○						270			舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替 ・ひびわれ補修 ・鋼材塗装塗替えが必要
90	BR0-092053-00093	板名橋	橋梁	市道ア００３号線	1978	31.1	4.0	H28	Ⅱ	○					○								○							110			舗装打替え・橋面防水・伸縮装置取替え・塗装塗替え・ひびわれ補修
91	BR0-092053-00094	寺坂橋	橋梁	市道ナ２９０号線	1970	41.5	4.0	H27	Ⅱ	○				○					○														舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替 ・鋼材塗装塗替え ・沓モル補修が必要

	管理番号	橋梁名	種別	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	点検年度	判定区分	点検計画										修繕計画										補修費(万円)	補修工事済年度	補修済工事費(万円)	所見、補修項目等
										R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11				
92	BR0-092053-00095	寒沢橋	橋梁	市道カ３８５号線	1972	30.8	4.0	H28	Ⅱ	○					○																		伸縮装置取替え・塗装塗替え
93	BR0-092053-00096	深程橋	橋梁	市道キ３０２号線	1976	18.0	5.1	H28	Ⅱ	○					○																		伸縮装置取替え・塗装塗替え・断面修復
94	BR0-092053-00097	天神橋	橋梁	市道１２５１号線	1988	15.4	2.2	H28	Ⅱ		○					○																	主桁、横桁、支承、防護柵の塗装塗り替え
95	BR0-092053-00098	山下橋	橋梁	市道１２６７号線	1988	15.4	2.0	H28	Ⅱ		○					○												○		320			主桁、横桁、支承、防護柵の塗装塗り替え、床版、下部工の補修
96	BR0-092053-00099	沢口橋	橋梁	市道８２２０号線	1988	20.5	1.8	H28	Ⅰ	○					○																		
97	BR0-092053-00100	篠沢橋	橋梁	市道１２０２号線	1992	21.7	5.0	H28	Ⅰ	○					○																		
98	BR0-092053-00101	希望橋	橋梁	市道１０８８号線	1994	21.9	6.0	H28	Ⅰ	○					○																		
99	BR0-092053-00102	拍子木橋	橋梁	市道ア７０２号線	1979	18.5	4.1	H28	Ⅱ	○					○													○		1,200			舗装打替え・橋面防水・伸縮装置取替え・塗装塗替え
100	BR0-092053-00103	三吉橋	橋梁	市道５０９９号線	1955	21.2	3.5	H27	Ⅲ		○					○														河川改修に伴い架替中			全面的に桁下の断面修復が必要
101	BR0-092053-00104	山崎橋	橋梁	市道７１１９号線	1996	15.8	4.0	H28	Ⅰ	○					○														○	50			
102	BR0-092053-00105	無名橋	橋梁	市道ナ７０５号線	2001	15.9	1.8	H28	Ⅱ	○					○											○				150			塗装塗替え・ひびわれ補修
103	BR0-092053-00106	庄作橋	橋梁	市道ア３４８号線	2002	15.0	6.0	H29	Ⅱ			○					○																・舗装打替え・排水土砂の撤去等補修項目として下記の内容があげられる。
104	BR0-092053-00107	新下遠部橋	橋梁	市道１０４９号線	1999	60.7	7.0	H27	Ⅱ	○				○					○														舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替 ・横桁PC定着部コンクリート補修が必要
105	BR0-092053-00108	名称未定(1)	橋梁	市道３０３５号線	2001	15.2	5.0	H29	Ⅱ			○					○																・断面修復・床版防水・路面土砂の撤去・排水土砂の撤去等補修項目として下記の内容があげられる。
106	BR0-092053-00110	大越路橋	橋梁	市道カ００６号線	1957	33.0	5.5	H27	Ⅱ	○				○					○														舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替 ・断面修復 ・ひびわれ補修が必要
107	BR0-092053-00111	稲荷橋	橋梁	市道Ｅ０１６号線	1997	21.6	3.0	H27	Ⅱ	○				○					○												R1	699	舗装打替え ・床版防水 ・鋼材塗装塗替え ・ボルトの締め付けが必要
108	BR0-092053-00112	前田橋	橋梁	市道３０８１号線	2003	20.1	5.0	H28	Ⅰ	○					○																		
109	BR0-092053-00113	街道橋	橋梁	市道３０５７号線	1987	18.1	5.0	H27	Ⅱ	○				○					○														舗装打替え ・床版防水 ・伸縮装置取替が必要
110	BR0-092053-00114	段の浦橋	橋梁	市道５０６９号線	1990	16.6	9.9	H29	Ⅱ			○					○																・断面修復・ひびわれ注入・床版防水・鋼材塗装塗替え等補修項目として下記の内容があげられる。
111	BR0-092053-00115	田中橋	橋梁	市道３０６０号線	1991	16.7	5.0	H29	Ⅱ			○					○																・断面修復・鋼材塗装塗替え・路面土砂の撤去・排水土砂の撤去等補修項目として下記の内容があげられる。
112	BR0-092053-00116	白桑田第２橋	橋梁	市道７０２９号線	1971	36.6	3.0	H30	Ⅰ				○					○							○								伸縮装置に変形が見られ、下部材への漏水の原因となっている。次回点検までに補修を行う必要がある。
113	BR0-092053-00117	下奈良部橋	橋梁	市道９０１７号線	1971	53.0	6.5	H30	Ⅱ				○					○						○							H25	1,873	主構(桁)及び床版の端部に複数のひびわれが見られる。伸縮部の舗装に著しい損傷が見られる。
114	BR0-092053-00118	武子跨道橋	橋梁	市道１７３５号線	1988	40.1	4.1	H27	Ⅱ	○				○					○														舗装打替え ・床版防水 ・断面修復 ・ひびわれ補修が必要
115	BR0-092053-00119	小越路橋	橋梁	市道カ００６号線	2001	59.0	8.8	H27	Ⅱ	○				○					○														伸縮装置非排水化 ・ひびわれ補修が必要
116	BR0-092053-00120	上野町跨道橋	橋梁	市道５０４１号線	2009	24.8	6.5	H28	Ⅰ		○					○																	
117	BR0-092053-00121	下台原跨道橋	橋梁	市道７８０２号線	1994	32.9	3.0	H27	Ⅱ	○					○																		路面清掃、路面排水施設設置、排水管交換が必要
118	BR0-092053-00122	みはらし橋	橋梁	市道７０００号線	1991	21.0	6.8	H28	Ⅱ		○					○								○						1,100			伸縮装置取替え・塗装塗替え・ひびわれ補修
119	BR0-092053-00123	花鳥橋	橋梁	市道０３４８号線	2010	17.0	20.0	H29	Ⅱ			○					○																・ひびわれ注入・舗装打替え・床版防水等補修工法として下記の内容があげられる。
120	BR0-092053-00124	新鹿沼駅東西自由通路	橋梁	市道５３５９号線	2011	108.0	3.0	H29	Ⅱ			○					○																天井のひびわれ，鳥の巣など日常の維持管理で対応可能な軽度の損傷。
121	BR0-092053-00126	北村橋	橋梁	市道カ２１７号線	1963	8.9	3.6	H30	Ⅱ				○					○															主桁2に鉄筋露出が見られる。
122	BR0-092053-00127	平谷橋	橋梁	市道カ２１８号線	1976	12.8	6.9	H30	Ⅱ				○					○															床版に剥離・鉄筋露出が見られるが、経過観察とする。
123	BR0-092053-00128	００１３号橋	橋梁	市道カ２２３号線	1950	8.8	3.6	H30	Ⅱ				○					○															主桁に剥離・鉄筋露出が見られるが、経過観察とする。
124	BR0-092053-00132	００２８号橋	橋梁	市道ア２０４号線	1982	11.0	2.6	H30	Ⅱ				○					○															主桁及び高欄の塗装腐食が見られる。
125	BR0-092053-00133	００３４号橋	橋梁	市道ア７１３号線	1954	14.3	5.4	H30	Ⅲ				○					○					○							950			鉄筋露出、亀裂が多く早期修繕が必要である。
126	BR0-092053-00136	００３９号橋	橋梁	市道ア７１７号線	1975	13.8	1.8	H30	Ⅱ				○					○															床版に腐食が見られるので、経過観察する。
127	BR0-092053-00138	００６２号橋	橋梁	市道ナ２０３号線	1980	14.3	1.6	H30	Ⅱ				○					○															床版、下部工の補修が望ましい。
128	BR0-092053-00139	００６３号橋	橋梁	市道ナ２０４号線	1979	10.2	1.3	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
129	BR0-092053-00141	００６５号橋	橋梁	市道ナ７１５号線	1979	8.1	1.5	H30	Ⅱ				○					○															木部の補修が望ましい。
130	BR0-092053-00142	００６６号橋	橋梁	市道ナ７１６号線	1973	7.0	3.2	H30	Ⅱ				○					○															一部洗掘が見られるので、経過観察とする。
131	BR0-092053-00143	００７２号橋	橋梁	市道ナ７３１号線	1975	12.6	3.0	H30	Ⅱ				○					○															桁部と支承部の塗り替えが望ましい。
132	BR0-092053-00146	００７５号橋	橋梁	市道ナ２１２号線	1979	6.8	1.5	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
133	BR0-092053-00149	００８５号橋	橋梁	市道ナ７７７号線	1987	8.5	4.8	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
134	BR0-092053-00169	０１２５号橋	橋梁	市道０２１３号線	1980	5.0	1.9	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
135	BR0-092053-00176	０１４１号橋	橋梁	市道ア２３２号線	1983	6.3	1.7	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
136	BR0-092053-00181	０１５１号橋	橋梁	市道ア７５０号線	1992	6.7	3.0	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
137	BR0-092053-00182	０１５２号橋	橋梁	市道ア７４８号線	1967	8.5	4.0	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。

	管理番号	橋梁名	種別	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	点検年度	判定区分	点検計画										修繕計画										補修費(万円)	補修工事済年度	補修済工事費(万円)	所見、補修項目等
										R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11				
138	BR0-092053-00183	０１５４号橋	橋梁	市道０２１３号線	1970	12.5	5.0	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
139	BR0-092053-00210	桑沢二の橋	橋梁	市道０２１１号線	1962	6.0	3.6	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
140	BR0-092053-00211	桑沢一の橋	橋梁	市道０２１１号線	1962	10.7	3.6	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
141	BR0-092053-00212	滝沢橋	橋梁	市道ア３２３号線	1984	12.0	3.7	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
142	BR0-092053-00213	０２１３号橋	橋梁	市道ア３２８号線	1984	8.4	2.0	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
143	BR0-092053-00214	０２１４号橋	橋梁	市道ア３４６号線	1981	11.7	5.0	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
144	BR0-092053-00215	０２１５号橋	橋梁	市道ア０２７号線	1981	10.9	4.8	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
145	BR0-092053-00218	０２２３号橋	橋梁	市道キ２２５号線	1971	7.4	4.0	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
146	BR0-092053-00219	０２２４号橋	橋梁	市道キ２２７号線	1977	9.2	4.0	H30	Ⅱ				○					○															主桁と床版の塗装が望ましい。
147	BR0-092053-00220	０２２５号橋	橋梁	市道キ７１６号線	1971	7.3	4.0	H30	Ⅱ				○					○															遊離石灰と護岸部の洗掘が見られるので経過観察とする。
148	BR0-092053-00221	０２２６号橋	橋梁	市道０１０３号線	1972	7.3	5.0	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
149	BR0-092053-00222	０２２７号橋	橋梁	市道キ２３１号線	1971	9.5	4.0	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
150	BR0-092053-00223	０２２８号橋	橋梁	市道キ２３４号線	1971	9.0	4.3	H30	Ⅰ				○					○															法面が崩れたせいか、杭が露出しているが、概ね健全である。
151	BR0-092053-00224	０２２９号橋	橋梁	市道０２０８号線	1972	9.0	5.3	H30	Ⅰ				○					○															法面が崩れたせいか、杭が露出しているが、概ね健全である。
152	BR0-092053-00225	０２３０号橋	橋梁	市道キ２４１号線	1972	9.0	4.3	H30	Ⅱ				○					○															下部工に鉄筋露出が見られるので、補修が望ましい。
153	BR0-092053-00226	０２３４号橋	橋梁	市道キ２２５号線	1979	11.7	4.0	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
154	BR0-092053-00227	０２３５号橋	橋梁	市道キ７１５号線	1973	5.5	4.1	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
155	BR0-092053-00228	０２３６号橋	橋梁	市道キ２２７号線	1973	7.4	3.0	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
156	BR0-092053-00229	０２３７号橋	橋梁	市道キ２４４号線	1971	9.1	4.3	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
157	BR0-092053-00230	０２３８号橋	橋梁	市道キ２４７号線	1971	9.1	4.3	H30	Ⅱ				○					○															遊離石灰が見られるので経過観察とする。
158	BR0-092053-00231	０２３９号橋	橋梁	市道キ２４０号線	1971	9.0	4.1	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
159	BR0-092053-00232	０２４０号橋	橋梁	市道０１０３号線	1971	9.5	5.3	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
160	BR0-092053-00233	女渕橋	橋梁	市道キ２４６号線	1957	9.0	5.5	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
161	BR0-092053-00235	０２５３号橋	橋梁	市道キ２８５号線	1971	8.0	3.5	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
162	BR0-092053-00237	０２５５号橋	橋梁	市道０２０４号線	1980	7.7	5.0	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
163	BR0-092053-00238	０２５６号橋	橋梁	市道キ０１７号線	1979	9.0	4.8	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
164	BR0-092053-00239	０２５７号橋	橋梁	市道キ７５５号線	1979	9.0	4.8	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
165	BR0-092053-00240	０２５８号橋	橋梁	市道キ２８７号線	1979	9.0	4.8	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
166	BR0-092053-00241	０２５９号橋	橋梁	市道キ７５３号線	不明	11.4	3.0	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
167	BR0-092053-00242	宮橋	橋梁	市道キ００７号線	1979	9.1	4.0	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
168	BR0-092053-00243	０２６１号橋	橋梁	市道キ０１６号線	1979	14.4	4.0	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
169	BR0-092053-00244	０２６４号橋	橋梁	市道キ３２８号線	1977	6.4	4.0	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
170	BR0-092053-00253	０２７４号橋	橋梁	市道キ３２６号線	1969	5.2	4.4	H29	Ⅱ			○					○																洗掘部は要経過観察する。
171	BR0-092053-00262	０２８４号橋	橋梁	市道キ２７６号線	不明	8.1	2.0	H30	Ⅰ			○					○																概ね健全である。
172	BR0-092053-00263	０２８５号橋	橋梁	市道ナ００６号線	1994	6.5	5.1	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
173	BR0-092053-00264	０２８６号橋	橋梁	市道ナ００３号線	1995	7.7	5.0	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
174	BR0-092053-00265	島田沢橋	橋梁	市道ナ００３号線	不明	8.0	5.0	H30	Ⅱ				○					○															止水目地に腐食が見られるので経過観察とする。
175	BR0-092053-00268	０２９４号橋	橋梁	市道キ３２９号線	不明	7.0	6.1	H30	Ⅰ				○					○															概ね健全である。
176	BR0-092053-00277	１０２０号橋	橋梁	市道１００６号線	不明	14.4	4.0	H27	Ⅱ					○					○														塗装の劣化が見られるため、状況に応じて塗替えを行う必要がある
177	BR0-092053-00279	１０２４号橋	橋梁	市道１０１１号線	不明	10.6	3.2	H27	Ⅱ					○					○														床版や下部工に遊離石灰が見られるため、経過観察を要する
178	BR0-092053-00280	１０２７号橋	橋梁	市道１０２０号線	不明	12.9	4.2	H27	Ⅱ					○					○														床版に鉄筋露出が見られるため、補修が必要
179	BR0-092053-00281	１０２８号橋	橋梁	市道１０２１号線	不明	5.0	5.0	H27	Ⅰ					○					○														
180	BR0-092053-00283	１０３１号橋	橋梁	市道１２４８号線	不明	5.0	3.0	H27	Ⅰ					○					○														
181	BR0-092053-00284	１０３２号橋	橋梁	市道１０２３号線	不明	5.0	3.0	H27	Ⅰ					○					○														
182	BR0-092053-00285	堂下橋	橋梁	市道１０２５号線	1956	9.0	3.6	H27	Ⅱ					○					○														コンクリートの劣化を防ぐ措置を、状況に応じて行う必要がある。
183	BR0-092053-00287	五斗蒔橋	橋梁	市道１０２６号線	1963	12.9	3.6	H27	Ⅱ					○					○														コンクリートの劣化を防ぐ措置を、耐久性確保の観点から状況に応じて行う必要がある。

	管理番号	橋梁名	種別	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	点検年度	判定区分	点検計画										修繕計画										補修費(万円)	補修工事済年度	補修済工事費(万円)	所見、補修項目等
										R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11				
184	BR0-092053-00288	芝崎橋	橋梁	市道１０２７号線	1968	14.0	3.6	H27	Ⅱ					○					○														状況に応じて防食を目的とする措置を行う必要がある。
185	BR0-092053-00296	１０５４号橋	橋梁	市道１２２４号線	不明	13.5	4.0	H27	Ⅱ					○					○														親柱にひび割れが生じており、落下の危険があるため、補修が必要
186	BR0-092053-00300	１０７２号橋	橋梁	市道１８８７号線	不明	8.5	1.6	H27	Ⅰ					○					○														
187	BR0-092053-00301	１０７６号橋	橋梁	市道Ａ０３０号線	不明	11.0	5.3	H27	Ⅰ					○					○														
188	BR0-092053-00303	新坪内橋	橋梁	市道１０２２号線	1983	8.4	5.0	H27	Ⅱ					○					○														地覆部分の遊離石灰、高欄根本コンクリートのひびわれがあり、状況に応じて補修を行う必要がある。
189	BR0-092053-00304	１０８０号橋	橋梁	市道０００１号線	1987	5.6	12.0	H27	Ⅱ					○					○														床版に剥離が見られるため、補修を要する
190	BR0-092053-00310	１０８８号橋	橋梁	市道１３３１号線	1993	10.9	5.0	H27	Ⅰ					○					○														
191	BR0-092053-00311	１０９０号橋	橋梁	市道Ａ０３０号線	1992	12.0	6.5	H27	Ⅰ					○					○														
192	BR0-092053-00316	１０９６号橋	橋梁	市道１０９８号線	不明	7.0	6.4	H27	Ⅱ					○					○														舗装にひび割れが見られるため、経過観察を要する
193	BR0-092053-00317	１０９７号橋	橋梁	市道Ａ０４２号線	不明	6.0	2.7	H27	Ⅰ					○					○														
194	BR0-092053-00323	２００６号橋	橋梁	市道０３０９号線	不明	11.1	5.0	H28	Ⅰ	○					○																		
195	BR0-092053-00324	２００７号橋	橋梁	市道０３０９号線	不明	6.5	6.5	H28	Ⅱ	○					○																		舗装打替え・橋面防水ひびわれ補修・断面修復
196	BR0-092053-00325	新谷橋	橋梁	市道０３１１号線	不明	7.0	3.6	H30	Ⅲ	○					○								○							500			主桁に鉄筋露出があり、早期の断面補修が必要。
197	BR0-092053-00331	２０１６号線	橋梁	市道０３５２号線	不明	8.4	6.0	H27	Ⅱ	○					○																		床版の一部に剥離が見られるため、経過観察が必要
198	BR0-092053-00332	２０１７号線	橋梁	市道２００２号線	1994	13.0	6.0	H28	Ⅰ	○					○																		
199	BR0-092053-00341	２０２７号線	橋梁	市道２０４６号線	不明	6.1	5.1	H27	Ⅱ	○					○																		床版にコンクリート剥離が見られ、鉄筋の腐食が進行しているため、補修が必要
200	BR0-092053-00343	２０２９号線	橋梁	市道２０５４号線	不明	7.4	4.0	H27	Ⅱ	○					○																		防護柵に腐食が見られるため、再塗装が必要
201	BR0-092053-00344	２０３０号線	橋梁	市道２０５６号線	不明	7.3	6.1	H27	Ⅱ	○					○																		防護柵の一部に腐食が見られるため、再塗装が必要
202	BR0-092053-00345	２０３１号線	橋梁	市道２０５６号線	不明	5.7	6.8	H27	Ⅱ	○					○																		床版に一部ひび割れが見られるため、経過観察を要する
203	BR0-092053-00346	２０３２号線	橋梁	市道２０５８号線	不明	7.3	6.0	H27	Ⅱ	○					○																		防護柵の腐食が進んでおり、再塗装が必要
204	BR0-092053-00349	２０３５号線	橋梁	市道２０６８号線	不明	6.1	6.0	H27	Ⅱ	○					○																		防護柵の一部に腐食が見られるため、再塗装が必要
205	BR0-092053-00350	２０３６号線	橋梁	市道２０７３号線	不明	6.1	6.0	H27	Ⅱ	○					○																		防護柵は腐食が進行しており、再塗装が必要
206	BR0-092053-00351	２０３７号線	橋梁	市道２０７６号線	不明	7.3	5.0	H27	Ⅱ	○					○																		床版の一部に剥離が見られるため、経過観察が必要
207	BR0-092053-00352	２０３８号線	橋梁	市道２０７８号線	不明	7.3	4.0	H27	Ⅱ	○					○																		舗装にひび割れが生じているため、経過観察が必要である
208	BR0-092053-00356	２０４６号線	橋梁	市道２０９２号線	不明	8.4	4.0	H28	Ⅱ	○					○																		ひびわれ補修・断面修復
209	BR0-092053-00357	２０４７号線	橋梁	市道２２０１号線	不明	9.9	5.0	H28	Ⅰ	○					○																		
210	BR0-092053-00358	２０４８号線	橋梁	市道２２１３号線	不明	7.0	1.9	H27	Ⅱ	○					○																		耐荷力回復を目的とする措置を構造安全性の観点から状況に応じて行う必要がある。
211	BR0-092053-00362	２０５８号線	橋梁	市道２２４２号線	不明	5.1	5.0	H28	Ⅰ	○					○																		
212	BR0-092053-00364	２０６５号線	橋梁	市道２７０２号線	不明	5.5	1.0	H28	Ⅰ	○					○																		
213	BR0-092053-00369	２０７４号線	橋梁	市道２７５４号線	不明	5.5	3.2	H27	Ⅰ	○					○																		
214	BR0-092053-00370	２０７５号線	橋梁	市道２７５４号線	不明	5.5	3.2	H27	Ⅰ	○					○																		
215	BR0-092053-00371	２０７６号線	橋梁	市道２７５６号線	不明	5.4	3.2	H27	Ⅰ	○					○																		
216	BR0-092053-00382	２０８９号線	橋梁	市道２８２４号線	不明	6.3	8.0	H27	Ⅱ	○					○																		鉄筋露出が見られるため、状況に応じて腐食を防止する措置を行う。
217	BR0-092053-00384	２０９１号線	橋梁	市道２００３号線	不明	6.0	6.0	H27	Ⅱ	○					○																		鉄筋露出が見られるため、状況に応じて腐食を防止する措置を行う必要がある
218	BR0-092053-00386	２０９３号線	橋梁	市道２８２７号線	不明	5.4	1.6	H28	Ⅰ	○					○																		
219	BR0-092053-00388	大谷橋	橋梁	市道２２５９号線	不明	6.1	5.5	H28	Ⅰ	○					○																		
220	BR0-092053-00391	２０９８号橋	橋梁	市道２７１０号線	不明	7.2	3.0	H28	Ⅰ	○					○																		
221	BR0-092053-00397	３００４号橋	橋梁	市道０００３号線	不明	13.0	9.2	H28	Ⅰ		○					○																	
222	BR0-092053-00404	３０１８号橋	橋梁	市道３００５号線	不明	11.0	6.5	H28	Ⅰ		○					○																	
223	BR0-092053-00408	３０２３号橋	橋梁	市道３００９号線	不明	5.5	5.0	H28	Ⅰ		○					○																	
224	BR0-092053-00409	３０２４号橋	橋梁	市道３０１０号線	不明	5.0	2.9	H28	Ⅰ		○					○																	
225	BR0-092053-00412	３０３１号橋	橋梁	市道３０４０号線	不明	6.2	5.1	H28	Ⅱ		○					○																	欄干に腐食が見られるため、補修が望ましい
226	BR0-092053-00415	３０３５号橋	橋梁	市道３０５０号線	不明	5.5	5.1	H28	Ⅰ		○					○																	
227	BR0-092053-00425	３０６７号橋	橋梁	市道３７６５号線	不明	7.1	2.0	H28	Ⅰ		○					○																	
228	BR0-092053-00426	３０６９号橋	橋梁	市道３８１８号線	不明	7.6	2.2	H28	Ⅰ		○					○																	
229	BR0-092053-00428	３０７２号橋	橋梁	市道Ｃ０２９号線	不明	6.0	2.5	H28	Ⅰ		○					○																	

	管理番号	橋梁名	種別	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	点検年度	判定区分	点検計画										修繕計画										補修費(万円)	補修工事済年度	補修済工事費(万円)	所見、補修項目等
										R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11				
230	BR0-092053-00434	３０８４号橋	橋梁	市道３０７４号線	不明	9.7	5.0	H28	Ⅰ		○					○																	
231	BR0-092053-00435	丸沼橋	橋梁	市道３０７７号線	2005	12.2	5.0	H28	Ⅰ		○					○																	
232	BR0-092053-00437	木の下橋	橋梁	市道３０８２号線	2003	12.6	6.0	H28	Ⅰ		○					○																	
233	BR0-092053-00446	越路橋	橋梁	市道４０１１号線	不明	13.5	3.6	H28	Ⅱ	○					○																		ひびわれ補修・断面修復
234	BR0-092053-00451	４０２１号橋	橋梁	市道４０１７号線	不明	13.0	4.0	H28	Ⅱ	○					○																		防護柵が腐食しているため、再塗装が望ましい。
235	BR0-092053-00456	４０２８号橋	橋梁	市道４２０５号線	不明	5.0	2.4	H28	Ⅰ	○					○																		
236	BR0-092053-00468	４０４１号橋	橋梁	市道４７２９号線	不明	5.1	2.0	H28	Ⅰ	○					○																		
237	BR0-092053-00475	５００１号橋	橋梁	市道０００２号線	不明	5.7	5.2	H27	Ⅰ					○					○														
238	BR0-092053-00476	５００２号橋	橋梁	市道００１３号線	不明	6.8	18.0	H27	Ⅰ					○					○														
239	BR0-092053-00482	中川原橋	橋梁	市道５００４号線	不明	9.4	5.0	H27	Ⅱ					○					○														ガードレールが腐食しているため、補修が望ましい
240	BR0-092053-00483	壽橋	橋梁	市道５０４２号線	不明	9.7	4.0	H27	Ⅱ					○					○														鉄筋露出が見られるため、経過観察を要する
241	BR0-092053-00484	壽橋	橋梁	市道５０４２号線	不明	9.7	1.2	H27	Ⅱ					○					○														床版及び防護柵に腐食が見られるため、経過観察を要する。
242	BR0-092053-00486	５０１７号橋	橋梁	市道５０４９号線	1993	9.8	4.0	H28	Ⅰ					○					○														
243	BR0-092053-00487	５０１８号橋	橋梁	市道５０５０号線	不明	10.6	6.0	H28	Ⅱ					○					○														ひびわれ補修・断面修復
244	BR0-092053-00493	あんま橋	橋梁	市道５０５３号線	不明	8.8	5.5	H27	Ⅱ					○					○														床版に鉄筋露出が見られるため、経過観察を要する
245	BR0-092053-00497	５０２９号橋	橋梁	市道５０７０号線	不明	6.9	2.5	H27	Ⅰ					○					○														
246	BR0-092053-00500	５０３２号橋	橋梁	市道５０８０号線	不明	5.0	5.4							○					○														
247	BR0-092053-00501	５０３３号橋	橋梁	市道５０８５号線	不明	5.6	7.4	H27	Ⅱ					○					○														水の浸入を防ぐことを目的とする措置を、状況に応じて行う必要がある。
248	BR0-092053-00522	５０６０号橋	橋梁	市道５２４０号線	不明	5.1	3.0	H27	Ⅱ					○					○														床版に鉄筋露出が見られるため、経過観察を要する
249	BR0-092053-00523	扇橋	橋梁	市道５２４１号線	不明	5.7	3.3	H27	Ⅱ					○					○														床版に鉄筋露出が見られるため、経過観察を要する
250	BR0-092053-00527	下河原橋	橋梁	市道５７２６号線	不明	10.0	3.0	H27	Ⅰ					○					○														
251	BR0-092053-00535	５０７８号橋	橋梁	市道５１４５号線	不明	6.2	15.1	H27	Ⅱ					○					○														軽度の剥離がみられる
252	BR0-092053-00536	５０８１号橋	橋梁	市道Ｅ０１５号線	不明	13.1	5.0	H27	Ⅰ					○					○														
253	BR0-092053-00546	６０２２号橋	橋梁	市道６２０２号線	不明	5.4	4.5	H28	Ⅰ		○					○																	
254	BR0-092053-00551	６０３０号橋	橋梁	市道６２２２号線	不明	6.3	4.1	H28	Ⅱ		○					○																	ひびわれ補修・断面修復
255	BR0-092053-00561	６０４５号橋	橋梁	市道６７７５号線	1976	5.4	4.0	H28	Ⅱ		○					○																	高欄補修
256	BR0-092053-00566	７００２号橋	橋梁	市道００１７号線	不明	7.1	19.5	H29	Ⅰ			○					○																概ね健全である
257	BR0-092053-00571	松の木橋	橋梁	市道０３００号線	不明	13.0	6.6	H29	Ⅰ			○					○																概ね健全である
258	BR0-092053-00574	７０１３号橋	橋梁	市道０３５３号線	不明	5.0	5.0	H29	Ⅰ			○					○																概ね健全である
259	BR0-092053-00575	関口橋	橋梁	市道０３５４号線	2009	13.7	7.0	H29	Ⅰ			○					○																概ね健全である
260	BR0-092053-00577	７０１６号橋	橋梁	市道０３５６号線	不明	5.1	5.1	H29	Ⅰ			○					○																概ね健全である
261	BR0-092053-00578	７０１７号橋	橋梁	市道７０２０号線	不明	5.0	4.0	H29	Ⅰ			○					○																概ね健全である
262	BR0-092053-00579	大日橋	橋梁	市道７０３４号線	不明	13.5	5.0	H29	Ⅰ			○					○																概ね健全である
263	BR0-092053-00582	７０２２号橋	橋梁	市道７０４０号線	不明	5.5	4.1	H29	Ⅰ			○					○																概ね健全である
264	BR0-092053-00583	７０２３号橋	橋梁	市道７０４２号線	不明	5.3	4.4	H29	Ⅰ			○					○																概ね健全である
265	BR0-092053-00594	７０３７号橋	橋梁	市道７０８１号線	不明	5.0	4.6	H29	Ⅰ			○					○																概ね健全である
266	BR0-092053-00598	７０４１号橋	橋梁	市道７０８２号線	不明	5.0	4.6	H29	Ⅰ			○					○																概ね健全である
267	BR0-092053-00599	７０４２号橋	橋梁	市道７０９７号線	不明	5.6	4.1	H29	Ⅱ			○					○																鉄筋が露出しているので、経過観察とする。
268	BR0-092053-00603	７０４７号橋	橋梁	市道７２２８号線	不明	5.6	2.7	H29	Ⅰ			○					○																概ね健全である
269	BR0-092053-00604	７０４８号橋	橋梁	市道７２２９号線	不明	5.0	4.2	H29	Ⅱ			○					○																床板と橋台の間の沓座モルタルが一部劣化しているが経過観察とする
270	BR0-092053-00607	７０５１号橋	橋梁	市道７２３４号線	不明	5.0	4.2	H29	Ⅱ			○					○																多少のがたつきがあるが、経過観察とする。
271	BR0-092053-00608	７０５２号橋	橋梁	市道７２３５号線	不明	5.0	4.2	H29	Ⅲ			○					○				○									500			床板の補修が望ましい。
272	BR0-092053-00609	７０５３号橋	橋梁	市道７２３７号線	不明	13.3	2.0	H29	Ⅱ			○					○																主桁塗装に一部劣化が見られるが、経過観察とする
273	BR0-092053-00610	７０５４号橋	橋梁	市道７２４５号線	不明	5.4	3.7	H29	Ⅰ			○					○																概ね健全である
274	BR0-092053-00634	８０１０号橋	橋梁	市道８０４４号線	不明	5.6	5.0	H28	Ⅱ		○					○																	舗装打替え・橋面防水・ひびわれ補修・断面修復
275	BR0-092053-00637	８０１４号橋	橋梁	市道８０７１号線	不明	8.4	2.7	H28	Ⅰ		○					○																	

	管理番号	橋梁名	種別	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	点検年度	判定区分	点検計画										修繕計画										補修費(万円)	補修工事済年度	補修済工事費(万円)	所見、補修項目等
										R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11				
276	BR0-092053-00642	８０２２号橋	橋梁	市道８７２９号線	不明	5.1	3.1	H28	Ⅰ		○					○																	
277	BR0-092053-00649	９０１０号橋	橋梁	市道０３３３号線	不明	10.0	4.0	H29	Ⅲ		○					○					○									500			利用頻度は極端に少ないため、復員規制とする。
278	BR0-092053-00654	９０２５号橋	橋梁	市道９０１１号線	不明	10.6	3.3	H29	Ⅰ			○					○																概ね健全である。
279	BR0-092053-00662	９０３６号橋	橋梁	市道９０３９号線	不明	5.0	3.1	H29	Ⅰ			○					○																概ね健全である
280	BR0-092053-00678	楡木神社橋	橋梁	市道９０７４号線	1958	6.6	3.7	H29	Ⅱ			○					○																鉄筋が露出しているので、経過観察とする。
281	BR0-092053-00685	９０７０号橋	橋梁	市道９２２７号線	不明	7.3	4.0	H29	Ⅰ		○					○																	概ね健全である
282	BR0-092053-00692	９０７８号橋	橋梁	市道９２４１号線	不明	6.5	2.1	H29	Ⅰ			○					○																概ね健全である
283	BR0-092053-00693	９０７９号橋	橋梁	市道９２４１号線	不明	6.0	2.1	H29	Ⅰ			○					○																概ね健全である
284	BR0-092053-00714	９１０４号橋	橋梁	市道Ⅰ１１７号線	不明	5.0	3.6	H29	Ⅰ		○					○																	概ね健全である
285	BR0-092053-00716	９１０７号橋	橋梁	市道３０３８号線	不明	5.0	1.9	H29	Ⅲ			○					○					○								700			車両の通行はないため、経過観察とする。
286	BR0-092053-00726	９１１７号橋	橋梁	市道９２６５号線	不明	12.1	5.0	H30	Ⅰ			○					○																おおむね健全である
287	BR0-092053-00727	９１１８号橋	橋梁	市道９２６８号線	不明	14.0	5.0	H30	Ⅰ			○					○																概ね健全である。
288	BR0-092053-00731	清南橋	橋梁	市道０００５号線	2016	76.7	10.7			○				○					○														
289	BR0-092053-00732	金比羅橋	橋梁	市道９８０６号線	2016	13.0	4.8				○					○																	
290	FB1-092053-00001	ふれあい歩道橋	歩道橋	市道００１７号線	1992	66.7	2.2	H29	Ⅱ			○					○							○						1,930			鋼材塗装塗替え、橋面舗装、目地材交換
291	GM2-092053-00001	道路情報提供装置	門型標識	市道００１７号線	2009	16.0		H30	Ⅰ			○					○													830			概ね健全である。
292	GM2-092053-00002	道路情報提供装置	門型標識	市道００１７号線	2009	16.0		H30	Ⅰ			○					○													830			概ね健全である。
293	GM2-092053-00003	道路情報提供装置	門型標識	市道００１７号線	2009	14.0		H30	Ⅰ			○					○													790			概ね健全である。
294	GM2-092053-00004	道路情報提供装置	門型標識	市道００１７号線	2009	17.0		H30	Ⅰ			○					○													850			概ね健全である。
295	GM2-092053-00005	道路標識	門型標識	市道００１７号線	不明	17.0		H30	Ⅰ			○					○													870			概ね健全である。
296	GM2-092053-00006	道路標識	門型標識	市道００１７号線	不明	16.0		H30	Ⅰ			○					○													850			概ね健全である。