


### 鹿沼市公共施設運営状況 個票

I スtock (施設基礎情報)									
施設ID	139	施設分類	文化・芸術・スポーツ施設			細分類	スポーツ施設		
施設名	出会いの森総合公園				所管部局	経済部			
					所管課	観光交流課			
所在地	酒野谷 1335-3	地区名	東大芦		財産区分	行政	運営方式	指定管理者 (利用料金)	
設置目的	アウトドアスポーツの拠点整備								
根拠法令等	鹿沼市都市公園条例								
主な利用対象	市民			関係計画	公園施設長寿命化計画				
主な事業	公園維持管理 -								
総延べ床面積	1986.79 m <sup>2</sup>	建物数	9	複合化状況			単独		
敷地面積	99000.00 m <sup>2</sup>	土地保有状況		所有			避難所指定	×	
市職員配置状況	正職員	短時間再任用	再任用フル	会計年度任用職員			備考欄		
				フル(保育士)	パート(事務補助等)	パート(保育士・保健師)			
	0人	0人	0人	0人	0人	0人			
用途指定区域	調整区域		建ぺい率	-	容積率	-	防火指定	-	

II スtock (建物基礎情報)							
①	建物名	管理棟		建物保有状況	所有	主構造	RC造
	建築面積	432.28 m <sup>2</sup>	竣工年		2000年	耐震診断	実施済
	延べ床面積	335.08 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額		51,305千円	耐震補強	-
②	建物名	スポーツ広場便トイレ		建物保有状況	所有	主構造	RC造
	建築面積	69.18 m <sup>2</sup>	竣工年		2000年	耐震診断	実施済
	延べ床面積	47.2 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額		16690千円	耐震補強	-
③	建物名	トイレA棟		建物保有状況	所有	主構造	RC造
	建築面積	70.48 m <sup>2</sup>	竣工年		2000年	耐震診断	実施済
	延べ床面積	45.54 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額		14910千円	耐震補強	-
④	建物名	トイレB棟		建物保有状況	所有	主構造	RC造
	建築面積	94.15 m <sup>2</sup>	竣工年		2000年	耐震診断	実施済
	延べ床面積	68.31 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額		12600千円	耐震補強	-
⑤	建物名	洗い場A棟		建物保有状況	所有	主構造	RC造

### 鹿沼市公共施設運営状況 個票

	建築面積	77.41 m <sup>2</sup>	竣工年	2000年	耐震診断	実施済
	延べ床面積	70.47 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	12600千円	耐震補強	-
⑥	建物名	洗い場B棟		建物保有状況	所有	主構造 RC造
	建築面積	77.41 m <sup>2</sup>	竣工年	2000年		耐震診断 実施済
	延べ床面積	70.47 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	12490千円		耐震補強 -
⑦	建物名	ゲートボール場屋根		建物保有状況	所有	主構造 S造
	建築面積	1326.6 m <sup>2</sup>	竣工年	2000年		耐震診断 -
	延べ床面積	1326.6 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	49140千円		耐震補強 -
⑧	建物名	四阿1		建物保有状況	所有	主構造 木造
	建築面積	11.56 m <sup>2</sup>	竣工年	2000年		耐震診断 実施済
	延べ床面積	11.56 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	694千円		耐震補強 -
⑨	建物名	四阿2		建物保有状況	所有	主構造 木造
	建築面積	11.56 m <sup>2</sup>	竣工年	2000年		耐震診断 実施済
	延べ床面積	70.47 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	694千円		耐震補強 -

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和57年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物  
 「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和56年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物  
 「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物  
 「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物  
 「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物  
 「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物  
 「実施済」：耐震補強が実施済の建物  
 「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物