

令和 6 年度 議会報告会・意見交換会

現地確認資料

各地区協議会においての意見交換会で市民の皆様のご意見から
課題になっている場所について確認のため現地を訪問した際の
現地の地図、写真等を添付して鹿沼市に提出して回答を
もらうために作成した「現地確認資料」です。
現地確認査では、自治会長様をはじめ関係者、市民の皆様のご
協力をいただき感謝を申し上げます。

（ ※住宅地図等、著作権の対象となる場合があるため
配布の資料では地図を掲載していません。 ）

鹿 沼 市 議 会

令和6年度 議会報告会・意見交換会

栗野地区 現地確認資料

鹿沼市議会

鹿沼市議会報告会及び意見交換会現地確認報告書

現地確認日時	令和 6年12月 5日(木)	確認場所	鹿沼市口栗野地内			
現地確認議員	大島久幸	佐藤誠	石川さやか			
	宇賀神敏	藤田義昭	橋本勝浩			
発言者(地区)	発 言 内 容					
現地確認① (口栗野)	・栗野に移り住んで45年になるが、当時、排水施設が無く、約30年前に25軒共同でポンプアップし地域の排水施設へと流末設定し処理対応している。 ・ポンプの老朽化もあるが、最近ではポンプアップの水量が減っている。これは河川整備などにより河川環境が変わったためかとも思われるので陳情要望もしているが、鹿沼市の方で対応してもらえないか？					
現地の状況 ・思川右岸、堤防外側に隣接する形でポンプ場が設置されている。 ・当該箇所周辺における思川の河川路は左岸側であり、20～30m程度の距離がある。 ・汲み上げ状況の確認には至らなかった。						
現地確認議員所見 ・河川路からの距離や護岸工事内容から、護岸工事とポンプ汲み上げ水量の低下との直接的な因果関係を把握することは難しいと思われる。						

※現地の写真を添付してください

現地確認①



※市に提出した報告書では住宅地図のコピーを添付しましたが、住宅地図は著作権の対象となるため、意見交換会に参加した皆様への配布資料では、地図を掲載していません。



鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地確認日時	令和 6年12月 5日(木)	確認場所	鹿沼市入粟野地内
現地確認議員	谷中恵子	大島久幸	佐藤誠
	石川さやか	宇賀神敏	藤田義昭
発言者(地区)	発 言 内 容		
現地確認② (入粟野)	・8月26日未明の豪雨により県道入粟野引田線の舗装が一部破損している。これは舗装厚が20mmと薄いためだと思いが、もう少し厚く復旧して欲しい。		
現地の状況			
・アスファルト舗装の剥離や亀裂など、劣化を確認した。 ・概ね、幅5m×長さ30m程度。			
現地確認議員所見			
・山間部道路では比較的に見られる状況と思われる。 ・復旧優先度を検討するに、本県道の先が行き止まりということが考慮される。			

※現地の写真を添付してください

現地確認②



※市に提出した報告書では住宅地図のコピーを添付しましたが、住宅地図は著作権の対象となるため、意見交換会に参加した皆様への配布資料では、地図を掲載していません。



鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地確認日時	令和 6年12月 5日(木)	確認場所	(鹿沼市危機管理課)
現地確認議員	大島久幸	佐藤誠	石川さやか
	宇賀神敏	藤田義昭	橋本勝浩
発言者(地区)	発 言 内 容		
調査確認③ (中栗野)	・先ほどから防災無線に対しての要望が強いが、そもそも代わりとなる「インフォカナル」の登録率が低いのではないか。この登録率についての情報はあまり公開されていない様に思うので、市全体の登録率、さらには地区別、もしくは栗野地域での登録率について教えて欲しい。		
現地の状況			
・現在のインフォカナルの登録数は 8,984件。登録時に個人情報不要のため、地区別の登録数は把握不可。			
現地確認議員所見			
・栗野地区在住者に限定した登録率の把握はシステム上不可能。			


※現地の写真を添付してください

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地確認日時	令和 6年12月 5日(木)	確認場所	鹿沼市中栗野地内
現地確認議員	大島久幸	佐藤誠	石川さやか
	宇賀神敏	藤田義昭	橋本勝浩
発言者(地区)	発 言 内 容		
現地確認④	・インフォカナルの登録率について話されたが、もともと栗野地区は3G対応までで、現在の防災利用等の状況を勘案して、5G対応基地局の設置を企業側へ鹿沼市から働き掛け願いたい。 ・特に課題なのは電波空白地帯である。この解消についてはしっかり対応して頂きたい。		
(中栗野)			
現地の状況			
・3G電波環境においてはインフォカナルは対応可能。			
現地確認議員所見			
・電波に事情を有する既存会社と電波供給会社との調整案件でありこれを尊重する。			

※現地の写真を添付してください

現地確認④



※市に提出した報告書では住宅地図のコピーを添付しましたが、
住宅地図は著作権の対象となるため、意見交換会に参加
した皆様への配布資料では、地図を掲載していません。

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地確認日時	令和 6年12月 5日(木)	確認場所	鹿沼市中栗野地内
現地確認議員	谷中恵子	大島久幸	佐藤誠
	石川さやか	宇賀神敏	藤田義昭
発言者(地区)	発 言 内 容		
現地確認⑤ (中栗野)	・旧栗野第二小学校体育館は避難所となっているため、地元では年に1回清掃活動をしている。しかし電気、水道などのライフラインが切れていて、避難所には不適切ではないかと思われるがどうか。		
現地の状況 ・旧栗野第二小学校は、駐車場が大規模火災時の避難所として指定してあるため、校舎内のインフラは不要と考えている。 ・校庭ではグラウンドゴルフなども行われており、トイレ使用不可のため不便とのこと。 ・体育館は比較的しっかりしており、各種イベントの開催も可能ではないかと思われる。			
現地確認議員所見 ・校庭トイレの使用は、避難時にも役立つと思われる。 ・体育館も、同様に利活用することが望まれる。			

※現地の写真を添付してください

現地確認⑤



※市に提出した報告書では住宅地図のコピーを添付しましたが、
住宅地図は著作権の対象となるため、意見交換会に参加
した皆様への配布資料では、地図を掲載していません。

令和6年度 議会報告会・意見交換会

清洲地区 現地確認資料



鹿沼市議会

鹿沼市議会報告会及び意見交換会現地確認報告書

現地確認日時	令和7年1月25日(土)	確認場所	清洲地区 深程～北半田
現地確認議員	大貫桂一	阿部秀実	
	船生雅秀		
発信者(地区)	発信内容		
①深程 ②北半田 ③深程 ④北半田 ⑤北半田	①深程中央公民館の老朽化した遊具が壊れている。市に要望しているが、修繕してもらえない。 ②楡の木台の共同下水排水処理施設の管理費用は、各世帯の負担が増えている。老朽化も進んでいる。何か対策はないか。 ③自宅近くの電線に木の枝が掛かっている。未だ対策をしてきていない。 ④県道の上久我都賀栃木線の県道道路沿いの除草を毎回行っている。草刈り作業と除草剤など負担も大きい。行政の支援を。 ⑤県道の柳橋から本城橋の間は速度規制がなく危険。スピードを出すため、交通事故も増えている。速度規制をして欲しい。		
現地の状況			
①深程中央公民館敷地内の現場で老朽化した遊具を確認。調査書と写真を添えて市へ対応を求める。 ②楡の木台の共同下水排水処理施設敷地内を現地調査。老朽化した施設などを確認。下水対策へ市の対応を求める。 ③現地道路状況を確認。調査書を添えて市へ対応を求める。 ④県道の上久我都賀栃木線の県道道路沿いの除草作業については、各地域からも公園など公共施設関連で課題があり、市の対策を求める。 ⑤県道の柳橋から本城橋の間は速度規制がないとのこと。市から関係機関に確認を求める。			
現地確認議員所見		備考	




①深程中央公民館
敷地内公園の老朽化した遊具。





② 楡の木台の共同下水排水処理施設
下水対策の方法があるのではないか。



・敷地内の老朽化した施設

令和6年度 議会報告会・意見交換会

東部地区 現地確認資料

鹿沼市議会

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地確認日時	令和 6年12月 5日(木)	確認場所	国道293号 鹿沼市府所本町地内			
現地確認議員	谷中恵子	大島久幸	佐藤誠			
	石川さやか	宇賀神敏	藤田義昭			
発言者(地区)	発 言 内 容					
現地確認① (府所本町)	・JR鹿沼駅前から府中橋手前までの街路灯について、以前は商店組合で運営していたが、この組合解散に伴い自治会での管理運営が難しくなっている。また老朽化したものの撤去も求められているが、そもそも鹿沼市の玄関口として明るさを保つもの必要と考えられるので、鹿沼市として運営管理をしてもらいたい。					
現地の状況						
・老朽化した街灯が数本、歩道内に立っている。						
現地確認議員所見						
・基本的には商店組合もしくは自治会の所有であり、撤去等は所有者が基本。 ・JR鹿沼駅から鹿沼市本庁舎へのアクセス道路であり、玄関口としては整備が望まれる。						

※現地の写真を添付してください



現地確認①

※市に提出した報告書では住宅地図のコピーを添付しましたが、
住宅地図は著作権の対象となるため、意見交換会に参加
した皆様への配布資料では、地図を掲載していません。

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地確認日時	令和 6年12月 5日(木)	確認場所	鹿沼市府所本町地内
現地確認議員	谷中恵子	大島久幸	佐藤誠
	石川さやか	宇賀神敏	藤田義昭
発言者(地区)	発 言 内 容		
現地確認② (府所本町)	・地域に側溝の蓋のない箇所が26m分あり、高齢者の散歩などを考えると危険であるので設置して欲しい。		
現地の状況			
・指摘の通り26m程度、側溝の開口部がある。 ・部分的に個人において蓋を設置している。			
現地確認議員所見			
・側溝の所有者を確認する必要がある。 ・判明した所有者に対し、蓋の設置を要望する。			

※現地の写真を添付してください

現地確認②



※市に提出した報告書では住宅地図のコピーを添付しましたが、住宅地図は著作権の対象となるため、意見交換会に参加した皆様への配布資料では、地図を掲載していません。

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地確認日時	令和 6年12月 5日(木)	確認場所	JR鹿沼駅 駅前ロータリー
現地確認議員	谷中恵子	大島久幸	佐藤誠
	石川さやか	宇賀神敏	藤田義昭
発言者(地区)	発 言 内 容		
現地確認③ (上野町)	・JR鹿沼駅前の樹木について、年々成長し私たちの管理を超える状況となりつつある。落ち葉の掃除や虫の発生で地域では伐採を期待する声も多いが対応してもらいたい。		
現地の状況			
・駅前ロータリー一部に大樹を確認する。			
現地確認議員所見			
・落ち葉などの清掃管理に手間を要すると思われる一方、夏の木陰としては貴重とも思われる。			

※現地の写真を添付してください

現地確認③



※市に提出した報告書では住宅地図のコピーを添付しましたが、住宅地図は著作権の対象となるため、意見交換会に参加した皆様への配布資料では、地図を掲載していません。

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地確認日時	令和 6年12月 5日(木)	確認場所	鹿沼市 上野町児童公園
現地確認議員	谷中恵子	大島久幸	佐藤誠
	石川さやか	宇賀神敏	藤田義昭
発言者(地区)	発 言 内 容		
現地確認④ (上野町)	・上野町児童公園の桜についても、樹齢70年を過ぎいつ倒木し子供たちに被害が出ないとも限らないと懸念している。現在では要望により1年に1本の割合で伐採しているが、事故が発生する前に対応してもらいたい。		
現地の状況 ・児童公園内に大きな桜の木を確認する。 ・既に伐採した切り株から、中が空洞の桜の木もあったと思われる。			
現地確認議員所見 ・中が空洞の場合、倒木の危険があるので撤去が妥当と思われる。 ・しっかりした状態の桜の木の伐採には、多少なりとも迷うところがある。			

※現地の写真を添付してください

現地確認④



※市に提出した報告書では住宅地図のコピーを添付しましたが、住宅地図は著作権の対象となるため、意見交換会に参加した皆様への配布資料では、地図を掲載していません。

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地確認日時	令和 6年12月 5日(木)	確認場所	鹿沼市府中町地内
現地確認議員	谷中恵子	大島久幸	佐藤誠
	石川さやか	宇賀神敏	藤田義昭
発言者(地区)	発 言 内 容		
現地確認⑤ (府中町)	・帝国繊維付近を源泉とした用水路について、宅地開発の拡大に伴い現在では水利組合が消滅し、水路も形だけが残っている。草の繁茂している所や、降雨状況により東中の北側では校舎側への流入被害もあり、市の方でこのような水路の管理運営をお願いしたい。		
現地の状況			
・大型側溝の開口部、その中の雑草の繁茂を確認する。			
現地確認議員所見			
・水利組合の消滅と残存する水路の管理について、根本的な対応検討が必要と思われる。 ・当面の対策として、堰など取水口を塞ぐなどの対策は必要と考える。			

※現地の写真を添付してください

現地確認⑤




※市に提出した報告書では住宅地図のコピーを添付しましたが、住宅地図は著作権の対象となるため、意見交換会に参加した皆様への配布資料では、地図を掲載していません。

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地確認日時	令和 6年12月 5日(木)		確認場所	鹿沼市府中町地内
現地確認議員	谷中恵子	大島久幸		佐藤誠
	石川さやか	宇賀神敏		藤田義昭
発言者(地区)	発 言 内 容			
現地確認⑥ (府所町)	・西武子川について、出水時は近隣住民にとって切実な問題で、まめに河川沿いを確認している。今年9月には県土木事務所において一部土砂撤去をやってもらったが、その前後が残っていて懸念材料である。また左岸側法面には大木がありもし豪雨時倒木し河川を塞げば、地域一体が水没する事態も危惧している。市としても何らかの対応をお願いしたい。			
現地の状況				
・西武子川左岸に崩落防止の法面処理がしてあるが、その内部から大木が乱立していて、倒木により河川を塞ぐ恐れを確認。 ・一部は既に倒木状態の枯れ木もある。				
現地確認議員所見				
・西武子川の河川断面を確保する目的から、法面部大木等の除去が必要。				

※現地の写真を添付してください


現地確認⑥



※市に提出した報告書では住宅地図のコピーを添付しましたが、
住宅地図は著作権の対象となるため、意見交換会に参加
した皆様への配布資料では、地図を掲載していません。



鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地確認日時	令和 6年12月 5日(木)		確認場所	鹿沼市立東中学校 駐車場
現地確認議員	大島久幸	佐藤誠		石川さやか
	宇賀神敏	藤田義昭		橋本勝浩
発言者(地区)	発 言 内 容			
現地確認⑦	・東中北側駐車場が未舗装のため、降雨後など利便性が悪く舗装整備して欲しい。			
現地の状況				
・駐車場部の未舗装を確認した。				
				
現地確認議員所見				
・体育館北側で日照や水はけにも課題があると思われるので整備は必要と考える。				

※現地の写真を添付してください

令和6年度 議会報告会・意見交換会

加蘇地区 現地確認資料

鹿沼市議会

鹿沼市議会報告会及び意見交換会現地確認報告書

現地確認日時	令和 6年 12月 5日(木)	確認場所	加蘇地区(下久我エリア)
現地確認議員	小島実	大貫桂一	駒場久和
	早川勝弘		
発言者(地区)	発 言 内 容		
現地確認① 下久我	荒井川(中小河川)は、少しの雨で溢れてしまう。今年の盆明け豪雨の際も田畑や床下浸水などの被害があった。 堤防が決壊した箇所は改良復旧工事をするが、決壊しない場合は現状復旧工事にとどまる。一級河川は比較的管理が うまくいっていると感じるが、地元の中小河川対策を、県や県議と連携して進めてほしい。		
現地の状況			
堆積した砂利により河底が上がり、流量を減少させている。また、氾濫の際は、現状の堤防を超えて水が溢れ、未だに堆積した砂利や泥で、 敷地に入ると足を取られてしまう。対岸の竹藪が年々拡大し、川幅を更に狭くしている。 氾濫の流木等が未だに片付けられていない場所がある。			
現地確認議員所見			
河底の堆積砂利を排除する工事が望まれるので、管理者である栃木県土木に要望することが望ましい。			

※現地の写真を添付してください

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現場写真



調査の様子



堆積砂利の様子と堤防の現状



氾濫した際の柵被害と汚泥堆積



堆積砂利による川幅減少



対岸の竹藪により川幅拡張が困難



氾濫被害が片付けられていない現状

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地確認日時	令和 6年 12月 5日(木)	確認場所	加蘇地区(野尻地区)
現地確認議員	小島実	大貫桂一	駒場久和
	早川勝弘		
発言者(地区)	発 言 内 容		
現地確認②	鹿沼運動公園近くの旭ヶ丘地区に、「市旧道」が残っており、雑草が茂り管理されていない。散歩するのも危険である。		
現地の状況			
山部の敷地から大型の雑草雑木が道路にはみ出している。 栃木県の「山腹崩壊危険地区 小丸山」の立て看板が存在する。			
現地確認議員所見			
行政から、土地所有者に草刈り等の指導連絡をして頂き、対応の依頼を進める。			

※現地の写真を添付してください

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地写真



西進方向



東進方向



栃木県管理地区


鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地確認日時	令和 6年 12月 5日(木)	確認場所	加蘇地区(皐月ゴルフ入口峠道)
現地確認議員	早川勝弘		
発言者(地区)	発 言 内 容		
現地確認③	花岡に抜ける皐月カントリー付近の峠道には歩道がないため、高校生の通学に危険が伴う。道路拡幅・歩道設置はできないか。		
現地の状況			
山頂付近は、特に路側帯が狭くなっており、車両の交通量もそれなりに多い。カーブが多いこともあり、自転車での走行には大いに危険が生じている。			
現地確認議員所見		委員会検討結果	
道路拡張には時間がかかると思われる。 「自転車等への注意喚起」「速度を落とす警告」等の案内や、落ち葉の撤去による できる限りの拡幅に務めるよう要望したい。			

※現地の写真を添付してください

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地写真



市街から西進すると途中までは歩道がある



山頂付近から東進方向



山頂から、やや東進した付近

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地確認日時	令和 6年 12月 5日(木)	確認場所	加蘇地区(加蘇エリア)
現地確認議員	小島実	大貫桂一	駒場久和
	早川勝弘		
発言者(地区)	発 言 内 容		
現地確認④ (消防関係)	消防車両の更新についてのお願い。 6-1(H8納車)、6-3(H9納車)は、故障も多くなってきた。順番があるのは承知しているが、早めの更新をお願いしたい。		
現地の状況			
導入後、27年・28年経過した車両を、消防団員立ち会いのもと確認した。現在の故障や不具合はないとのこと。			
現地確認議員所見			
車両更新の順序に従い、車両の現況・優先順位を考慮しての対応を求める。			

※現地の写真を添付してください

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地写真



立会調査の様子



6-2車両



H9/10導入



6-1車両



H8/9導入

令和6年度 加蘇地区 議会報告会・意見交換会

- ・上久我付近地図
- ・加園付近地図
- ・花岡町付近地図
- ・野尻付近地図

現地確認地図

市に提出した報告書では住宅地図のコピーを添付しましたが、
住宅地図は著作権の対象となるため、意見交換会に参加
した皆様への配布資料では、地図を掲載していません。

令和6年度 議会報告会・意見交換会

西大芦地区 現地確認資料

鹿沼市議会

鹿沼市議会報告会及び意見交換会現地確認報告書

現地確認日時	令和 6年 12月 5日(木)	確認場所	西大芦地区(鹿の入地区)
現地確認議員	小島実	大貫桂一	駒場久和
	早川勝弘		
発言者(地区)	発 言 内 容		
現地確認①	鹿ノ入地区は井戸・沢水を利用しているが、今回の豪雨で被災してしまった。(8割程度が使えない状況) 修繕の為の簡易水道にも多額の費用を要し、一軒あたり80万円～100万円の見積もりとなった。 標高が高く掘削の長さも要し、物価高騰の折、工事単価も上昇している。冬になり水が枯れてしまう前に工事したいが、もう少し手厚い支援をお願いしたい。 地元議員に相談し、760万円の半額補助にて工事を進めることとなったが、それには工事代金の先払いが前提と言われ、市と協議するも「先払いが前提」との回答であった。実は、被災者のうち障がい者の方から「借りることもままならず、先払いは難しいので工事をしない」と言われてしまった。障がい者に対する支援や超法規的な対応はできないものか。		
現地の状況			
約20分程度、山を登り崩落現場を確認した。間伐材のほか倒木も流出し、現状をとどめていない状況。 井戸等による取水工事は進んでいるが、困窮者への支援が追いついていない。			
現地確認議員所見			
冬季になり、水が枯れる前に早急な対応が必要である。			

※現地の写真を添付してください

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現場写真



岩と流木により水源が絶たれた



限界を迎えた砂防が点在する



塞き止めの限界を迎えた砂防



宅地内への取水工事も進んでいる

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地確認日時	令和 6年 12月 5日(木)	確認場所	西大芦地区(鹿沼日光線:小来川線)
現地確認議員	小島実	大貫桂一	駒場久和
	早川勝弘		
発言者(地区)	発 言 内 容		
現地確認②	山林の間伐他立木伐採を行うために大型重機が通れる林道を造成した。数年後には周囲の根も枯れて、崩落の恐れがあり不安である。林政課の説明では「万一の災害も基本的に地権者の責任である」との説明され、鹿沼市では、保安林間伐届出書のとおり、条例に則っている施工なのか確認したい。		
現地の状況			
川を挟んだ山側の立木伐採のために造成された仮設林道が確認された。土壌の性質が砂利・砂の山であるため、流れた砂が川下にまで到達し堆積してしまっている。			
現地確認議員所見			
今後の植林等は困難と見受けられる現状で、対応策として検討の余地はないのだろうかと思う。			

※現地の写真を添付してください

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現場写真



造成された仮設林道



仮設林道の様子



水の流れが砂状に



仮設林道の様子



仮設林道の様子



下流域まで砂が流れている

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地確認日時	令和 6年 12月 5日(木)	確認場所	西大芦(南摩ダム:大芦川取水口付近)
現地確認議員	小島実	大貫桂一	駒場久和
	早川勝弘		
発言者(地区)	発 言 内 容		
現地確認③	東大芦と西大芦の境(ダム取水工事現場付近)は、道路が狭く大型ダンプの通行量も多いため、すれ違いは難しい。 道路脇の草が茂っており、車を寄せると雑草にあたってしまう。特に冬は枯れ木となり、車両を傷つけてしまうので、早急に対応をしてほしい。		
現地の状況			
山の土砂崩れ防止の擁壁と道路の境に、砂利や土が堆積し、雑草が除去されないまま年月が経過している状況が見て取れる。 相談の通り、冬枯した雑草の枝は固く、板金でさえも容易に傷をつけてしまう。河川側にはガードレールもあり道幅が限定されるうえ、南摩ダム工事関係の車両も多く、路肩に寄って走らざるを得ない。			
現地確認議員所見			
なるべく早めに除草作業を実施したい。冬枯れの除草は間に合わなくても、砂利等を合わせた除去は出来ないだろうか。			


※現地の写真を添付してください

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現場写真



道路脇山側の雑草



道路脇山側の雑草



道路脇山側の雑草



河川側ガードレール沿い



鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地確認日時	令和 6年 12月 5日(木)	確認場所	西大芦地区(瑞峯寺付近)
現地確認議員	小島実	大貫桂一	駒場久和
	早川勝弘		
発言者(地区)	発 言 内 容		
現地調査④	一の鳥居の先: 樺ヶ沢橋の前後で、道路の段差が生じており、何度か修繕したがまた同じように陥没部分が生じてしまう。 簡易補修ではなく、アスファルト補修を根本的に行ってほしい。できれば凍結前にやってもらいたい。		
現地の状況			
川に掛かった橋は、コンクリートのボックス型を埋め込み、その上に交差する道路は、アスファルトにて施工されている。冬季の凍結と融解を繰り返すことで、コンクリートボックスと土壌との劣化の差が生じているのか？また橋自体の幅も狭い。 車両が通るたびに大きくバウンドしてしまい、凍結の際にはスリップ事故を誘発しかねない。			
現地確認議員所見			
橋の拡幅は容易ではないが、アスファルトの施工方法を見直し、もう少し土壌深部まで填圧をかけ、厚みを持たせた施工にて改善するのではないかとと思われる。			

※現地の写真を添付してください

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現場写真



陥没が徐々に進んでいる



陥没が進んでいる様子



橋ボックスの手前で凹んでしまう



橋上部のアスファルトだけヒビが多い



ボックス型のコンクリート作り



橋上部の道幅が狭い

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地確認日時	令和 6年 12月 5日(木)	確認場所	西大芦地区(コミセン付近→若田屋)
現地確認議員	小島実	大貫桂一	駒場久和
	早川勝弘		
発言者(地区)	発 言 内 容		
現地調査⑤	西大芦コミセンから下方向にすすむ「かたのみち」において、落ち葉などが側溝にたまり機能していない。大雨のたびに若田屋さんから児童館ぐらいまでは敷地に水が入ってしまう。お願いすれば、側溝をさらってもらえるが、時期を見て定期的に(こちらが言わなくても)対応してもらうことはできないか。		
現地の状況			
山からの落ち葉が堆積し、肥料化してしまっている。落ち葉堆積の下には側溝が確認できる。			
現地確認議員所見			
定期的な清掃で側溝機能を確保することは可能だと思うが、距離も長く、周囲の民家も少なく、地元管理には限界があるのではないか。			

※現地の写真を添付してください

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現場写真



山側擁壁下部に落ち葉が堆積



堆積した落ち葉を避けると側溝が確認できる



落ち葉の堆積が続く



落ち葉の堆積が続く

令和6年度 西大芦地区 議会報告会・意見交換会

- ・草久近地図 ×3 地域
- ・下大久保付近地図

現地確認地図

市に提出した報告書では住宅地図のコピーを添付しましたが、
住宅地図は著作権の対象となるため、意見交換会に参加
した皆様への配布資料では、地図を掲載していません。

令和6年度 議会報告会・意見交換会

東部台地区 現地確認資料

鹿沼市議会

鹿沼市議会報告会及び意見交換会現地確認報告書

現地確認日時	令和7年1月25日(土)		確認場所	確認場所
現地確認議員	大貫桂一	阿部秀実	東部台地区～西茂呂、緑町、幸町	
	船生雅秀			
発信者(地区)	発信内容			
1.緑町(現地確認①) 2.幸町(現地確認②) 3.西茂呂 (現地確認③) 4.緑町(現地確認④)	1.東部台コミュニティセンターの老朽化。特に調理室が問題。修繕、改築、建て替えによる更新が必要。 2.幸町、上都賀農業振興事務所跡の活用について。防災公園を作る計画が止まっている。計画を進めて欲しい。 3.茂呂山のトイレは冬凍結するので使用不可にされている。冬でも使えるようにしてほしい。 加えて、トイレの外灯が壊れている。 4.緑町1丁目、市営住宅付近の雨水槽の問題。雨水対策の強化を求める。			
現地の状況				
1.東部台コミュニティセンターの老朽化。特に調理室が問題。早急の修繕が必要な状態 2.幸町農業振興事務所跡は、防災公園を作る計画だったが止まっている。計画の進捗など、市民への説明が必要。 3.茂呂山のトイレが利用できない状態を確認。外灯を含め整備を求める。 4.緑町1丁目、市営住宅付近の雨水槽の問題。ハザード指定にもなっている場所。今後の雨水対策の強化や整備について 市民への説明を求める。				
現地確認議員所見			備考	

幸町農業振興事務所跡は、防災公園を作る計画だったが計画が進んでいない。



老朽化が課題の東部台コミュニティセンター。
特に調理室が問題。早急の修繕が必要な状態





茂呂山のトイレが利用
できない状態を確認。
外灯を含め整備の対応を。

緑町1丁目、市営住宅付近の雨水槽などの問題。
ハザード指定の場所。今後の雨水対策の強化などは？



東部台地区の狭隘道路問題。今後の対策や計画は。



令和6年度 議会報告会・意見交換会

北部地区 現地確認資料

鹿沼市議会

鹿沼市議会報告会及び意見交換会現地確認報告書

現地確認日時	令和 6年 12月 5日(木)		確認場所	北部地区(木島堀水門周辺)
現地確認議員				
	小島実	駒場久和		早川勝弘
発言者(地区)	発 言 内 容			
現地確認①	通称「木島堀」と言われる農業用水路の解消工事の際、脆弱な水門であったためか、豪雨のたびに心配している。 その都度、「木島堀」の関係者に連絡しているが、正式には水門の管理の主体はどこが行わっているのか、明確に してほしい。(水門を高くするなどの改良工事は可能なのか)			
現地の状況				
豪雨災害時の黒川の激流により、堤防は壊され、川底に砂利が堆積してしまっている。到底農業用水に取水することはできる状態ではない。 水門も流木等により機能させることは出来ないと思われる。				
現地確認議員所見				
堤防・護岸を整備したうえで、堆積砂利を取り除く工事が必要と思われる。 また、水門が稼働可能であれば修繕できるが、要望されるような「水門を高くする」ことは、護岸・堤防との関係もあり、難しいのではないかと思う。				

※現地の写真を添付してください

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現場写真



水門の北側より



住宅地に隣接した木島堀の様子



崩れた護岸・堤防



水門の様子



木島堀の北側



取水口の様子(護岸・堤防共に流出)

令和6年度 北部地区 議会報告会・意見交換会

・御成橋付近地図

現地確認地図

市に提出した報告書では住宅地図のコピーを添付しましたが、
住宅地図は著作権の対象となるため、意見交換会に参加
した皆様への配布資料では、地図を掲載していません。

令和6年度 議会報告会・意見交換会

北犬飼地区 現地確認資料

鹿沼市議会

鹿沼市議会報告会及び意見交換会現地確認報告書

現地確認日時	令和7年1月25日(土)		確認場所	確認場所
現地確認議員	大貫桂一	阿部秀実	清洲地区 深程～北半田	
	船生雅秀			
発信者(地区)	発信内容			
①深津(現地調査①)	①深津地区での鹿沼土等の採取の運搬車が大きくて重いため、地元道路が削られ傷んでいる。 運搬車の大きさ等を規制できないか。壊れた道路の早急な整備・改修を要望。 ②深津地区にある踏切の拡幅について要望。車が交互に走行しなくてはならず、不便であり脱輪の危険もある。 ③貯水池周りや線路周辺、川の土手の草管理について行政側の管理ができていない。 自身で除草剤を購入し管理せざるを得ないが、市の補助や対策を求める。			
②深津(現地調査③)				
③深津(現地調査④)				
現地の状況				
①道路状況を確認。路面の状態などの定期点検や維持補修が必要。また車両の大きさの規制は、積載量など道路交通法との関係を説明してほしい。 ②深津地区にある踏切は、自動車の対面通行は幅が狭く困難なことは以前からの課題。拡幅を求めたい。 ③道路沿いの除草作業については、各地域からも公園など公共施設関連で課題。市の対策を求める。				
現地確認議員所見			備考	

深津地区にある踏切は、自動車の対面通行は幅が狭く
困難なことは以前からの課題。拡幅を求めたい。



令和6年度 議会報告会・意見交換会

北押原地区 現地確認資料

鹿沼市議会

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地確認日時	令和 6年12月 5日(木)	確認場所	国道293号 上殿T字路交差点
現地確認議員	大島久幸	佐藤誠	石川さやか
	宇賀神敏	藤田義昭	橋本勝浩
発言者(地区)	発 言 内 容		
現地確認① (府所町)	・上殿T字路交差点において、信号機の変わり目が早く危険である。車の信号の黄色が終わって3秒後に歩道が青になるので、児童と車の事故を毎日心配している。また交通指導員の配置も思うように叶わず、市議会としても対応願いたい。		
現地の状況			
・国道293号を鹿沼市街地方面へ北進する車の黄色信号後の交差点進入において、通過するまでの距離が長く、北側横断歩道部での接触が懸念される。			
現地確認議員所見			
・横断歩道部の青信号時間を遅らせることも対策の一つと思われる。 ・もしくは北側横断歩道を利用せず、南側横断歩道の利用を促すことも有効と考える。 ・ただし、運転手の一般的なモラルにより、相当回避できるとも思われる。			

※現地の写真を添付してください

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

※市に提出した報告書では住宅地図のコピーを添付しましたが、住宅地図は著作権の対象となるため、意見交換会に参加した皆様への配布資料では、地図を掲載していません。

現地確認①



鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地確認日時	令和 6年12月 5日(木)	確認場所	鹿沼市 奈佐原文楽座
現地確認議員	大島久幸	佐藤誠	石川さやか
	宇賀神敏	藤田義昭	橋本勝浩
発言者(地区)	発 言 内 容		
現地確認② (奈佐原)	・奈佐原文楽は奈佐原文楽座により継承され28年目を迎える。最近は若い座員も入り継承には今のところ問題ないと考えている。今年も来年2月11日に定期公演に行うが、士気を高めるためにも、通常CD音楽で対応している部分を義太夫、お囃子の演者にて行いたい。総額で30～40万円の費用を要するが補助は認められず、市としてのバックアップを是非ともお願いしたい。		
現地の状況			
・伝統文化の継承及び発展については、積極的に市も関与するべきと考える。			
現地確認議員所見			
・伝統文化の継承及び発展については、積極的に市も関与するべきと考える。			

※現地の写真を添付してください

現地調査②

※市に提出した報告書では住宅地図のコピーを添付しましたが、
住宅地図は著作権の対象となるため、意見交換会に参加
した皆様への配布資料では、地図を掲載していません。



鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地確認日時	令和 6年12月 5日(木)	確認場所	鹿沼市 協働のまちづくり課
現地確認議員	大島久幸	佐藤誠	石川さやか
	宇賀神敏	藤田義昭	橋本勝浩
発言者(地区)	発 言 内 容		
調査確認③ (上殿町)	・鹿沼市から自治会への調査依頼などが多すぎると感じる。自治会側としては献身的に市に協力しているつもりだが、市側はこれに対しあまりにも認識不足ではないかと感じてしまう。これに伴う予算措置なども含め、積極的に自治会への支援をお願いしたい。		
現地の状況			
・自治会への負担増大については従来からの課題と認識する。			
現地確認議員所見			
・自治会への負担軽減や、必要に応じた予算措置等を市当局に要望する。			

※現地の写真を添付してください

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地確認日時	令和 6年12月 5日(木)	確認場所	鹿沼市 教育委員会
現地確認議員	大島久幸	佐藤誠	石川さやか
	宇賀神敏	藤田義昭	橋本勝浩
発言者(地区)	発 言 内 容		
調査確認④ (府所町)	・子供の交通指導していると、トイレの問題が度々発生する。以前「こども110番」の設置などの取り組みがあったが、今はどのような状況なのか。		
現地の状況			
・「こども110番」の取り組みは現在でも引き続き継続している。			
現地確認議員所見			
・設置個所の検討や実際の活用について再認識する必要があると思われる。			

※現地の写真を添付してください

鹿沼市議会報告会及び意見交換会報告書

現地確認日時	令和 6年12月 5日(木)	確認場所	鹿沼市 縦山町地内
現地確認議員	大島久幸	佐藤誠	石川さやか
	宇賀神敏	藤田義昭	橋本勝浩
発言者(地区)	発 言 内 容		
現地確認⑤ (縦山町)	・縦山駅前交差点について、朝晩の渋滞が激しいので右折レーンを設けて欲しい。		
現地の状況			
・県道、市道双方の渋滞について確認する。			
現地確認議員所見			
・県道、市道双方に右折レーンを設置するよう要望する。			

※現地の写真を添付してください

現地確認⑤

※市に提出した報告書では住宅地図のコピーを添付しましたが、
住宅地図は著作権の対象となるため、意見交換会に参加
した皆様への配布資料では、地図を掲載していません。



令和6年度 議会報告会・意見交換会

永野地区 現地確認資料

鹿沼市議会

鹿沼市議会報告会及び意見交換会現地確認報告書

現地確認日時	令和 6年12月 24日(火)		確認場所	永野地区
現地確認議員	津久井健吉	谷中恵子		鹿妻武洋
発言者(地区)	発 言 内 容			
上永野①	大雨が降ると川の水があふれるので、見てもらいたい(永野小学校西側)			
下永野②	永野川沿いの道の整備や整備、桜の木の保全をしてもらいたい。			
下永野③	地元に住んでいない人が所有している耕作放棄地があり、草やつるが県道の歩道に伸びてくる。所有者への管理要請や、伐採など地域として対応してよいことはどのようなことがあるのか、検討してもらいたい。			
現地の状況				
永野コミュニティセンター白澤所長の案内のもと確認。				
①土砂災害警戒区域にも指定されている。水が流れてきた先の水路も大きくないため、水があふれるとのことであった。				
②学校橋近くを確認。舗装はされておらず、頭上を樹木が伸びている。折れた枝が引っかかっているところもあり、通行する際には注意する必要がある。				
地域の住民は、普段この道をメインの通行に使用しているわけではないが、大雨や土砂災害によって、県道が使えなくなることも考えられる。				
③現在は草などは茂っている状態ではないが、夏場などは、塀を越えてきたり、歩道に伸びてきたりすること。また、草だけでなく木も歩道や頭上に伸びてくる。				
現地確認議員所見			委員会検討結果	
①については、土砂災害警戒区域としていることから、市としては災害が発生する危険性は認識していると考えられる。土砂災害が起こりうるような雨になった場合にあふれるということなのか、ほとんど災害の心配がない程度の雨であふれてしまうのかは不明であるが、もし後者のような状況であれば、住民にとっては不便・不安を生じることになると考えられる。				
②について、使用状況を考えると、舗装については緊急性があるわけではないが、樹木については、枯れ枝による受傷事故が各地で発生していることから、③も含めて定期的な状況確認や整備も検討すべきではないか。				

※現地の写真を添付してください

3 班現地確認

①永野小学校西側の沢




写真1

写真奥側から、あふれた水が流れてくるとのこと



写真2

写真1の奥側から

写真3

写真1, 2の反対側
水路が狭く、水を受け入れきれないとのこと



②永野川沿い 道と樹木

写真5
永野川南側
学校橋付近
(左側が川)

写真6
写真5の先の状況
(左側が川)

③所有者不在の耕作放棄地



写真7

歩道や塀の先に、
草やつるが伸びて
くるとのこと。