


令和元年東日本台風被害の復旧に向けた活動状況（一例を掲載）

【道路】市道 0206 号線（久野）



復旧前





復旧後

【河川】相沢川（上永野）



復旧前




復旧後

【橋梁】 鬼平橋 (中粕尾)



復旧前




復旧後

【林道】 勸進坊 (板荷)



復旧前



復旧後

【災害ごみ】 旧栗野中学校



復旧前



復旧後

【災害ごみ】 粕尾コミュニティセンター



復旧前




復旧後

【災害ごみ】清洲コミュニティセンター



復旧前



復旧後