

鹿沼市公共施設運営状況 個票

I ストック (施設基礎情報)										
施設ID	30	施設分類	学校教育系施設			細分類	小学校			
施設名	みどりが丘小学校					所管部局	教育委員会			
						所管課	教育総務課			
所在地	西茂呂3丁目7-19		地区名	東部台		財産区分	行政	運営方式	その他	
設置目的	義務教育施設									
根拠法令等	学校教育法									
主な利用対象	市民			関係計画	小中学校適正配置等基本計画					
主な事業	小学校の整備									
	校舎等施設整備の整備充実									
総延べ床面積	6750.00 m ²		建物数	5		複合化状況		単独		
敷地面積	23785.00 m ²		土地保有状況		所有			避難所指定	○	
市職員配置状況	正職員	短時間再任用	再任用フル	会計年度任用職員			備考欄			
				フル(保育士)	パート(事務補助等)	パート(保育士・保健師)	市職員(保育士・保健師)欄の数値は非常勤講師、非常勤指導助手の数を示す さつきが丘小学校学童保育館と併設			
用途指定区域	第一種中高層住居専用地域		建ぺい率	60		容積率	200		防火指定	-

II ストック (建物基礎情報)								
①	建物名	校舎		建物保有状況	所有		主構造	RC造
	建築面積	2291.22 m ²		竣工年	1992年		耐震診断	-
	延べ床面積	5477.00 m ²		建築費・取得金額	1,001,366千円		耐震補強	-
②	建物名	屋内運動場		建物保有状況	所有		主構造	RC造
	建築面積	1250.86 m ²		竣工年	1992年		耐震診断	-
	延べ床面積	1149 m ²		建築費・取得金額	225116千円		耐震補強	-
③	建物名	プール付属屋		建物保有状況	所有		主構造	木造
	建築面積	79.49 m ²		竣工年	1994年		耐震診断	-
	延べ床面積	77 m ²		建築費・取得金額	6930千円		耐震補強	-
④	建物名	体育器具庫		建物保有状況	所有		主構造	S造
	建築面積	40 m ²		竣工年	1993年		耐震診断	-
	延べ床面積	40 m ²		建築費・取得金額	2111千円		耐震補強	-
⑤	建物名	物置		建物保有状況	所有		主構造	木造

鹿沼市公共施設運営状況 個票

建築面積	7 m ²	竣工年	1997年	耐震診断	-
延べ床面積	7 m ²	建築費・取得金額	420千円	耐震補強	-

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和57年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物

「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和56年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物

「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物

「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物

「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物

「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物

「実施済」：耐震補強が実施済の建物

「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物