

鹿沼市公共施設運営状況 個票

I スtock (施設基礎情報)									
施設ID	49	施設分類	学校教育系施設			細分類	中学校		
施設名	北中学校				所管部局	教育委員会			
					所管課	教育総務課			
所在地	武子708		地区名	菊沢	財産区分	行政	運営方式	その他	
設置目的	義務教育施設								
根拠法令等	学校教育法								
主な利用対象	市民			関係計画	小中学校適正配置等基本計画				
主な事業	中学校の整備								
	校舎等施設整備の整備充実								
総延べ床面積	7409.00 m ²		建物数	17	複合化状況		単独		
敷地面積	24730.00 m ²		土地保有状況		所有		避難所指定	×	
市職員配置状況	正職員	短時間再任用	再任用フル	会計年度任用職員			備考欄 市職員(保育士・保健師)欄の数値は非常勤講師、非常勤指導助手の数を示す		
				フル(保育士)	パート(事務補助等)	パート(保育士・保健師)			
	0人	0人	0人	0人	2人	3人			
用途指定区域	第一種住居地域・調整区域		建ぺい率	60	容積率	200	防火指定	-	

II スtock (建物基礎情報)							
①	建物名	校舎		建物保有状況	所有	主構造	RC造
	建築面積	712.00 m ²	竣工年	1974年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	2712.00 m ²	建築費・取得金額		366,120千円	耐震補強	実施済
②	建物名	屋内運動場		建物保有状況	所有	主構造	S造
	建築面積	840 m ²	竣工年	1977年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	845 m ²	建築費・取得金額		55750千円	耐震補強	実施済
③	建物名	特別教室棟		建物保有状況	所有	主構造	RC造
	建築面積	1171 m ²	竣工年	1988年		耐震診断	不要
	延べ床面積	2087 m ²	建築費・取得金額		289000千円	耐震補強	-
④	建物名	プール専用付属屋・屋外トイレ		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	50 m ²	竣工年	1997年		耐震診断	-
	延べ床面積	50 m ²	建築費・取得金額		13000千円	耐震補強	-
⑤	建物名	校舎		建物保有状況	所有	主構造	RC造
	建築面積	186 m ²	竣工年	1978年		耐震診断	実施済

鹿沼市公共施設運営状況 個票

	延べ床面積	715 m ²	建築費・取得金額	95170 千円	耐震補強	実施済
⑥	建物名	校舎		建物保有状況	所有	主構造 RC造
	建築面積	185 m ²	竣工年	1985年		耐震診断 -
	延べ床面積	739 m ²	建築費・取得金額	100980 千円		耐震補強 -
⑦	建物名	倉庫		建物保有状況	所有	主構造 S造
	建築面積	不明 m ²	竣工年	1975年		耐震診断 未実施
	延べ床面積	27 m ²	建築費・取得金額	不明千円		耐震補強 未実施
⑧	建物名	倉庫		建物保有状況	所有	主構造 木造
	建築面積	18 m ²	竣工年	1975年		耐震診断 -
	延べ床面積	18 m ²	建築費・取得金額	不明千円		耐震補強 -
⑨	建物名	部室		建物保有状況	所有	主構造 木造
	建築面積	29 m ²	竣工年	1979年		耐震診断 -
	延べ床面積	739 m ²	建築費・取得金額	不明千円		耐震補強 -
⑩	建物名	倉庫		建物保有状況	0	主構造 木造
	建築面積	12 m ²	竣工年	1980年		耐震診断 -
	延べ床面積	12 m ²	建築費・取得金額	不明千円		耐震補強 -
⑪	建物名	体育倉庫		建物保有状況	所有	主構造 木造
	建築面積	32 m ²	竣工年	1981年		耐震診断 -
	延べ床面積	32 m ²	建築費・取得金額	不明千円		耐震補強 -
⑫	建物名	部室		建物保有状況	所有	主構造 木造
	建築面積	29 m ²	竣工年	1982年		耐震診断 -
	延べ床面積	29 m ²	建築費・取得金額	不明千円		耐震補強 -
⑬	建物名	部室		建物保有状況	所有	主構造 木造
	建築面積	22 m ²	竣工年	1981年		耐震診断 -
	延べ床面積	22 m ²	建築費・取得金額	不明千円		耐震補強 -
⑭	建物名	ポンプ室		建物保有状況	所有	主構造 S造
	建築面積	11 m ²	竣工年	1978年		耐震診断 -
	延べ床面積	11 m ²	建築費・取得金額	不明千円		耐震補強 -
⑮	建物名	部室		建物保有状況	所有	主構造 S造
	建築面積	14 m ²	竣工年	1992年		耐震診断 -
	延べ床面積	14 m ²	建築費・取得金額	不明千円		耐震補強 -
⑯	建物名	倉庫		建物保有状況	所有	主構造 木造
	建築面積	53 m ²	竣工年	1999年		耐震診断 -
	延べ床面積	53 m ²	建築費・取得金額	不明千円		耐震補強 -
⑰	建物名	プール機械室		建物保有状況	所有	主構造 S造
	建築面積	不明 m ²	竣工年	1994年		耐震診断 -
	延べ床面積	14 m ²	建築費・取得金額	不明千円		耐震補強 -

※耐震診断…「-」: 新耐震基準（建築年が昭和57年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物
「不要」: 旧耐震基準（建築年が昭和56年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物
「実施済」: 旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物
「未実施」: 旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物
「対象外」: 文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

鹿沼市公共施設運営状況 個票

- 耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物
「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物
「実施済」：耐震補強が実施済の建物
「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物