

鹿沼市公共施設運営状況 個票

| I ストック (施設基礎情報) | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|--------|---------|----------|------------|--|---------|-------|------|---|
| 施設ID | 57 | 施設分類 | 学校教育系施設 | | | 細分類 | その他教育施設 | | | |
| 施設名 | 自然体験交流センター | | | | | 所管部局 | 教育委員会 | | | |
| | | | | | | 所管課 | 生涯学習課 | | | |
| 所在地 | 板荷 6130 | | 地区名 | 板荷 | | 財産区分 | 行政 | 運営方式 | 直営 | |
| 設置目的 | 自然に対する理解を深めるとともに地域活性化を図る | | | | |  | | | | |
| 根拠法令等 | センター条例・施行規則 | | | | | | | | | |
| 主な利用対象 | 市民 学校 | | | 関係計画 | - | | | | | |
| 主な事業 | わくわくネイチャー事業の推進 自然体験学習事業 | | | | | | | | | |
| 総延べ床面積 | 2087.45 m ² | | 建物数 | 8 | | 複合化状況 | 単独 | | | |
| 敷地面積 | 8664.00 m ² | | 土地保有状況 | | 所有 | | | 避難所指定 | × | |
| 市職員配置状況 | 正職員 | 短時間再任用 | 再任用フル | 会計年度任用職員 | | | 備考欄 | | | |
| | | | | フル(保育士) | パート(事務補助等) | パート(保育士・保健師) | | | | |
| | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | 6人 | 0人 | | | | |
| 用途指定区域 | 無指定 | | 建ぺい率 | - | | 容積率 | - | | 防火指定 | - |

| II ストック (建物基礎情報) | | | | | | | | | |
|------------------|-------|------------------------|--|----------|-----------|--|------|----|--|
| ① | 建物名 | 宿泊管理棟 | | 建物保有状況 | 所有 | | 主構造 | 木造 | |
| | 建築面積 | 954.51 m ² | | 竣工年 | 2005年 | | 耐震診断 | - | |
| | 延べ床面積 | 1168.90 m ² | | 建築費・取得金額 | 354,630千円 | | 耐震補強 | - | |
| ② | 建物名 | 体験棟 | | 建物保有状況 | 所有 | | 主構造 | 木造 | |
| | 建築面積 | 494.37 m ² | | 竣工年 | 2006年 | | 耐震診断 | - | |
| | 延べ床面積 | 484.43 m ² | | 建築費・取得金額 | 115912千円 | | 耐震補強 | - | |
| ③ | 建物名 | 野外炊事場棟A | | 建物保有状況 | 所有 | | 主構造 | 木造 | |
| | 建築面積 | 109.3 m ² | | 竣工年 | 2006年 | | 耐震診断 | - | |
| | 延べ床面積 | 109.3 m ² | | 建築費・取得金額 | 10176千円 | | 耐震補強 | - | |
| ④ | 建物名 | 野外炊事場棟B | | 建物保有状況 | 0 | | 主構造 | 木造 | |
| | 建築面積 | 109.3 m ² | | 竣工年 | 2006年 | | 耐震診断 | - | |
| | 延べ床面積 | 109.3 m ² | | 建築費・取得金額 | 10176千円 | | 耐震補強 | - | |
| ⑤ | 建物名 | コテージ棟A | | 建物保有状況 | 所有 | | 主構造 | 木造 | |
| | 建築面積 | 46.37 m ² | | 竣工年 | 2006年 | | 耐震診断 | - | |

鹿沼市公共施設運営状況 個票

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|----------|----------|------|------|----|
| | 延べ床面積 | 53.41 m ² | 建築費・取得金額 | 12451 千円 | 耐震補強 | - | |
| ⑥ | 建物名 | コテージ棟 B | | 建物保有状況 | 所有 | 主構造 | 木造 |
| | 建築面積 | 46.37 m ² | 竣工年 | 2006 年 | | 耐震診断 | - |
| | 延べ床面積 | 53.41 m ² | 建築費・取得金額 | 12451 千円 | | 耐震補強 | - |
| ⑦ | 建物名 | 炭焼窯棟 | | 建物保有状況 | 所有 | 主構造 | 木造 |
| | 建築面積 | 72.45 m ² | 竣工年 | 2006 年 | | 耐震診断 | - |
| | 延べ床面積 | 72.45 m ² | 建築費・取得金額 | 3642 千円 | | 耐震補強 | - |
| ⑧ | 建物名 | 野外トイレ | | 建物保有状況 | 所有 | 主構造 | 木造 |
| | 建築面積 | 不明 m ² | 竣工年 | 2006 年 | | 耐震診断 | - |
| | 延べ床面積 | 36.25 m ² | 建築費・取得金額 | 13881 千円 | | 耐震補強 | - |

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57 年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物
 「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56 年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物
 「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物
 「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物
 「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物
 「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物
 「実施済」：耐震補強が実施済の建物
 「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物