

鹿沼市公共施設運営状況 個票

| I ストック (施設基礎情報) | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|--------|---------------|----------------|--|-------|------|
| 施設 ID | 72 | 施設分類 | 保健・福祉・子育て支援施設 | | | 細分類 | 保育園 |
| 施設名 | 旧永野保育園 | | | | 所管部局 | 行政経営部 | |
| 所在地 | 上永野 766-4 | | 地区名 | 永野 | 財産区分 | 普通 | 運営方式 |
| その他 | | | | | その他 | | |
| 設置目的 | 保育所 | | | |  | | |
| 根拠法令等 | 鹿沼市保育所条例 | | | | | | |
| 主な利用対象 | 未就学児 | | | 関係計画 | 保育園整備計画 | | |
| 主な事業 | 保育 - | | | | | | |
| 総延べ床面積 | 349.48 m ² | | 建物数 | 4 | 複合化状況 | 単独 | |
| 敷地面積 | 1660.25 m ² | | 土地保有状況 | | 所有 | 避難所指定 | × |
| 市職員配置状況 | 正職員 | 短時間再任用 | 再任用フル | 会計年度任用職員 | | | 備考欄 |
| | | | フル (保育士) | パート (事務補助等) | パート (保育士・保健師) | | |
| | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 用途指定区域 | 無指定 | | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | 防火指定 |
| | | | | | | | - |

| II ストック (建物基礎情報) | | | | | | | |
|------------------|-------|-----------------------|--|----------|--------|----------|------|
| ① | 建物名 | 保育所・事務室・調理室ほか | | 建物保有状況 | | 所有 | 主構造 |
| | 建築面積 | 276.00 m ² | | 竣工年 | | 1968年 | 木造 |
| | 延べ床面積 | 276.00 m ² | | 建築費・取得金額 | | 46,700千円 | 耐震診断 |
| ② | 建物名 | 保育所(ひまわり組) | | | 建物保有状況 | 所有 | 未実施 |
| | 建築面積 | 43 m ² | | 竣工年 | | 1968年 | 主構造 |
| | 延べ床面積 | 43 m ² | | 建築費・取得金額 | | 7220千円 | 未実施 |
| ③ | 建物名 | 物置 | | 建物保有状況 | | 所有 | 木造 |
| | 建築面積 | 19.48 m ² | | 竣工年 | | 1968年 | 耐震診断 |
| | 延べ床面積 | 19.48 m ² | | 建築費・取得金額 | | 1169千円 | 未実施 |
| ④ | 建物名 | 遊具倉庫 | | | 建物保有状況 | 所有 | S造 |
| | 建築面積 | 11 m ² | | 竣工年 | | 1968年 | 耐震診断 |
| | 延べ床面積 | 11 m ² | | 建築費・取得金額 | | 660千円 | 未実施 |

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和57年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物

「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和56年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物

「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物

「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物

令和 4 年度

令和 5 年 3 月 31 日時点(所管は原則として最新)

鹿沼市公共施設運営状況 個票

「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強… 「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物

「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物

「実施済」：耐震補強が実施済の建物

「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物