

鹿沼市公共施設運営状況 個票

I ストック (施設基礎情報)									
施設ID	76	施設分類	保健・福祉・子育て支援施設			細分類	子育て支援施設		
施設名	菊沢東小学校学童保育館				所管部局	こども未来部			
					所管課	子育て支援課			
所在地	仁神堂町 530-9		地区名	菊沢	財産区分	行政	運営方式	包括委託	
設置目的	子ども子育て支援法第59条第5項								
根拠法令等	鹿沼市学童保育館条例								
主な利用対象	小学生			関係計画	鹿沼市子ども・子育て支援事業計画				
主な事業	学童保育 -								
総延べ床面積	100.20 m ²		建物数	1	複合化状況		併設		
敷地面積	17740.00 m ²		土地保有状況		所有		避難所指定	×	
市職員配置状況	正職員	短時間再任用	再任用フル	会計年度任用職員			備考欄		
				フル(保育士)	パート(事務補助等)	パート(保育士・保健師)			
	0人	0人	0人	0人	0人	0人	菊沢東小学校と併設		
用途指定区域	調整区域		建ぺい率	-	容積率	-	防火指定	-	

II ストック (建物基礎情報)							
①	建物名	菊沢東学童保育館		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	100.20 m ²	竣工年		2007年	耐震診断	-
	延べ床面積	100.20 m ²	建築費・取得金額		14,123千円	耐震補強	-

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和57年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物
 「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和56年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物
 「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物
 「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物
 「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物
 「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物
 「実施済」：耐震補強が実施済の建物
 「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物