

鹿沼市公共施設運営状況 個票

I ストック (施設基礎情報)									
施設ID	290	施設分類	上下水・供給処理施設			細分類	下水道施設		
施設名	黒川終末処理場				所管部局	上下水道部			
					所管課	下水道課			
所在地	上殿町 673-1		地区名	北押原	財産区分	行政	運営方式	その他	
設置目的	汚水処理								
根拠法令等	下水道法								
主な利用対象	区域内 受益者			関係計画	鹿沼市環境基本計画				
主な事業	汚水処理 -								
総延べ床面積	7663.75 m ²		建物数	12	複合化状況		単独		
敷地面積	80000.00 m ²		土地保有状況		所有		避難所指定	×	
市職員配置状況	正職員	短時間 再任用	再任用 フル	会計年度任用職員			備考欄		
				フル (保育士)	パート (事務補助等)	パート (保育士・保健師)	日常管理委託		
	8人	0人	0人	0人	2人	0人			
用途指定区域	調整区域		建ぺい率	-	容積率	-	防火指定	-	

II ストック (建物基礎情報)							
①	建物名	管理棟		建物保有状況	所有	主構造	RC造
	建築面積	1368.13 m ²	竣工年	1976年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	3936.33 m ²	建築費・取得金額		231,889千円	耐震補強	実施済
②	建物名	用水機械室		建物保有状況	所有	主構造	S造
	建築面積	118.14 m ²	竣工年	1976年		耐震診断	未実施
	延べ床面積	118.14 m ²	建築費・取得金額		20000千円	耐震補強	未実施
③	建物名	滅菌棟		建物保有状況	所有	主構造	RC造
	建築面積	132.051 m ²	竣工年	1975年		耐震診断	未実施
	延べ床面積	132.051 m ²	建築費・取得金額		20468千円	耐震補強	未実施
④	建物名	第二ポンプ棟		建物保有状況	所有	主構造	RC造
	建築面積	259.9 m ²	竣工年	1985年		耐震診断	-
	延べ床面積	466.58 m ²	建築費・取得金額		47180千円	耐震補強	-
⑤	建物名	水処理電気室		建物保有状況	所有	主構造	RC造
	建築面積	113.67 m ²	竣工年	1997年		耐震診断	-

鹿沼市公共施設運営状況 個票

	延べ床面積	113.67 m ²	建築費・取得金額	16884 千円	耐震補強	-
⑥	建物名	水処理5系 階段棟		建物保有状況	所有	主構造 RC造
	建築面積	47.65 m ²	竣工年	2004年		耐震診断 実施済
	延べ床面積	47.65 m ²	建築費・取得金額	9715 千円		耐震補強 -
⑦	建物名	倉庫		建物保有状況	所有	主構造 CB造
	建築面積	19 m ²	竣工年	1976年		耐震診断 対象外
	延べ床面積	19 m ²	建築費・取得金額	1330 千円		耐震補強 不要
⑧	建物名	汚泥棟		建物保有状況	所有	主構造 RC造
	建築面積	798.159 m ²	竣工年	1975年		耐震診断 実施済
	延べ床面積	1833.783 m ²	建築費・取得金額	187687 千円		耐震補強 未実施
⑨	建物名	1・2号消化槽機械室		建物保有状況	所有	主構造 RC造
	建築面積	38.12 m ²	竣工年	1976年		耐震診断 実施済
	延べ床面積	47.65 m ²	建築費・取得金額	5909 千円		耐震補強 未実施
⑩	建物名	3・4号消化槽機械室		建物保有状況	所有	主構造 RC造
	建築面積	43.67 m ²	竣工年	1996年		耐震診断 -
	延べ床面積	43.67 m ²	建築費・取得金額	6705 千円		耐震補強 -
⑪	建物名	機械濃縮棟		建物保有状況	所有	主構造 RC造
	建築面積	470.73 m ²	竣工年	2001年		耐震診断 -
	延べ床面積	688.7 m ²	建築費・取得金額	150663 千円		耐震補強 -
⑫	建物名	5号消化槽機械棟		建物保有状況	所有	主構造 RC造
	建築面積	90.92 m ²	竣工年	2008年		耐震診断 実施済
	延べ床面積	226.06 m ²	建築費・取得金額	35859 千円		耐震補強 -

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和57年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物
 「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和56年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物
 「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物
 「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物
 「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物
 「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物
 「実施済」：耐震補強が実施済の建物
 「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物