

鹿沼市公共施設運営状況 個票

I ストック (施設基礎情報)									
施設 ID	295	施設分類	上下水・供給処理施設			細分類	下水道施設		
施設名	北半田水処理センター				所管部局	上下水道部			
					所管課	下水道課			
所在地	北半田 191		地区名	清洲	財産区分	行政	運営方式	その他	
設置目的	農村環境の保全								
根拠法令等	鹿沼市農業集落排水処理施設条例								
主な利用対象	地区内市民			関係計画	-				
主な事業	汚水処理								
	-								
総延べ床面積	183.01 m ²		建物数	1	複合化状況		単独		
敷地面積	2420.00 m ²		土地保有状況		所有		避難所指定	×	
市職員配置状況	正職員	短時間再任用	再任用フル	会計年度任用職員			備考欄 日常管理委託		
				フル(保育士)	パート(事務補助等)	パート(保育士・保健師)			
	0人	0人	0人	0人	0人	0人			
用途指定区域	非線引き区域		建ぺい率	-	容積率	-	防火指定	-	

II ストック (建物基礎情報)							
①	建物名	管理棟		建物保有状況	所有	主構造	RC造
	建築面積	119.68 m ²	竣工年		1994年	耐震診断	-
	延べ床面積	183.01 m ²	建築費・取得金額		291,120千円	耐震補強	-

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和57年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物
 「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和56年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物
 「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物
 「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物
 「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物
 「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物
 「実施済」：耐震補強が実施済の建物
 「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物