

### 鹿沼市公共施設運営状況 個票

I スtock (施設基礎情報)									
施設ID	255	施設分類	庁舎・消防施設			細分類	その他行政施設		
施設名	旧粟野中学校				所管部局	経済部			
					所管課	観光交流課			
所在地	口粟野 1812		地区名	粟野	財産区分	行政	運営方式	その他	
設置目的	学校跡地								
根拠法令等	-								
主な利用対象	職員のみ			関係計画	-				
主な事業	-								
総延べ床面積	2332.00 m <sup>2</sup>		建物数	10	複合化状況		併設		
敷地面積	6058.80 m <sup>2</sup>		土地保有状況		所有		避難所指定	○	
市職員配置状況	正職員	短時間再任用	再任用フル	会計年度任用職員			備考欄		
				フル(保育士)	パート(事務補助等)	パート(保育士・保健師)	平成14年度末統廃合により閉校文化財 体育館及びグラウンドは粟野コミュニティスポーツ施設として併設		
	0人	0人	0人	0人	0人	0人			
用途指定区域	非線引き区域		建ぺい率	-	容積率	-	防火指定	-	

II スtock (建物基礎情報)							
①	建物名	旧校舎		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	543.00 m <sup>2</sup>	竣工年	1949年		耐震診断	未実施
	延べ床面積	1086.00 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額		177,015千円	耐震補強	未実施
②	建物名	旧校舎(増築棟)		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	191 m <sup>2</sup>	竣工年	1960年		耐震診断	未実施
	延べ床面積	382 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額		59885千円	耐震補強	未実施
③	建物名	旧校舎(東特別教室)		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	295 m <sup>2</sup>	竣工年	1949年		耐震診断	未実施
	延べ床面積	295 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額		48080千円	耐震補強	未実施
④	建物名	旧校舎(北特別教室)		建物保有状況	所有	主構造	S造
	建築面積	362 m <sup>2</sup>	竣工年	1962年		耐震診断	未実施
	延べ床面積	362 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額		59000千円	耐震補強	未実施
⑤	建物名	旧便所(体育館北側)		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	45 m <sup>2</sup>	竣工年	1969年		耐震診断	未実施

鹿沼市公共施設運営状況 個票

	延べ床面積	45 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	6610 千円	耐震補強	未実施
⑥	建物名	旧用務員室 1		建物保有状況	所有	主構造 CB 造
	建築面積	71 m <sup>2</sup>	竣工年	1949 年		耐震診断 未実施
	延べ床面積	71 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	9010 千円		耐震補強 未実施
⑦	建物名	旧用務員室 2		建物保有状況	所有	主構造 木造
	建築面積	13 m <sup>2</sup>	竣工年	1970 年		耐震診断 未実施
	延べ床面積	13 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	1650 千円		耐震補強 未実施
⑧	建物名	旧倉庫 1		建物保有状況	所有	主構造 S 造
	建築面積	53 m <sup>2</sup>	竣工年	1991 年		耐震診断 -
	延べ床面積	53 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	4820 千円		耐震補強 -
⑨	建物名	旧倉庫 2		建物保有状況	所有	主構造 S 造
	建築面積	13 m <sup>2</sup>	竣工年	1992 年		耐震診断 -
	延べ床面積	71 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	1230 千円		耐震補強 -
⑩	建物名	旧倉庫 3		建物保有状況	所有	主構造 木造
	建築面積	12 m <sup>2</sup>	竣工年	1949 年		耐震診断 未実施
	延べ床面積	12 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	不明千円		耐震補強 未実施

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57 年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物  
 「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56 年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物  
 「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物  
 「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物  
 「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物  
 「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物  
 「実施済」：耐震補強が実施済の建物  
 「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物